CITTÀ DI CATANZARO

SETTORE GRANDI OPERE

RELAZIONE VISITA DI SOPRALLUOGO "CAMPI TENNIS" PONTEPICCOLO

In data 13 luglio 2016 è stato effettuato un sopralluogo per visionare ed ispezionare i campi da tennis siti nel quartiere Pontepiccolo di Catanzaro, al fini di valutarne le condizioni.

Dopo un attento esame è emerso quanto segue.

Gli spalti risultano in alcune parti deteriorati con evidenti distacchi di materiale inerte. Inoltre gli stessi non consentono l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.

La zona destinata al gioco composta da due campi è allo stato interamente circondata da un cordolo in cemento che impedisce il deflusso delle acque meteoriche in quanto non è visibile altra opera idraulica per la raccolta e canalizzazione delle acque medesime

I materiali che costituiscono il fondo, realizzato in terra rossa, presentano gravi segni di decadimento. È necessario, pertanto, che lo strato drenante sia oggetto di opportuna revisione e ripristino successivamente alla risoluzione del deflusso delle acque bianche, e occorre procedere allo scorticamento ed alla ricostituzione dello strato di terra battuta.

La recinzione che circonda i medesimi campi risulta in molte parti ammalorata e anch'essa deve essere oggetto di ripristino.

Il manufatto che accoglie gli spogliatoi e il locale ufficio, dalle dimensioni di circa 62 mq con altezza pari a circa 4 ml, necessita di manutenzione straordinaria. In particolare le evidenti infiltrazioni di acqua piovana hanno comportato un deterioramento di parte dell'intonaco e della

pitturazione. Quindi è auspicabile prevedere un massetto di copertura con pendenza per migliorare il deflusso delle acque meteoriche.

Non esistono allo stato servizi igienici per i diversamente abili e, pertanto, se ne dovrà prevedere la realizzazione.

Adiacente al sopradetto manufatto, esiste una zona libera in cemento per allenamenti, dalle dimensioni di circa 288 mq.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici relativi all'illuminazione della zona campi e al manufatto è necessario acquisire la relativa documentazione e verificarne lo stato di manutenzione.


Si allega documentazione fotografica attestante lo stato di fatto alla data del sopralluogo.


Catanzaro, 14 luglio 2016

L'istruttore tecnico
geom. Antonella Cimarosa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA















Magazzino
Viabilità Interna
4.60
Spalti Spettatori
0.10
0.20
0.80
2.50
36.00
33.00
Ufficio e Spogliatoi
Terrapieno Piscina
Area Libera
2.50
Spalti Spettatori
0.10
0.20
0.80