

Piano del colore.
Catanzaro

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Oggetto: Incarico professionale redazione Piano del Colore e Arredo Urbano

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro con ***nota prot. 6894 del 22/01/2018*** ha comunicato l'affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano Colore e Arredo Urbano della città di Catanzaro (centro Storico) e del quartiere di Catanzaro Lido (Marina) al ***Dott. Arch. Sergio Fabio Rotella,*** Corso Buenos Aires, 23 – 20124 – Milano, ponendosi come obbiettivo generale la riqualificazione dell'ambiente costruito della città attraverso il controllo della qualità urbana.

Progettista incaricato:

- ***Arch. Sergio Fabio Rotella***

Hanno collaborato:

- *Arch. Giovambattista Damiani*
- *Arch. Domenico Garofalo*
- *Arch. Giuseppe Anania*
- *Arch. Massimo Scalzo*
- *Graphic Designer Alessio Mauro*
- *Concept Designer Alessandra Albini*

Il Piano del Colore del centro storico del Comune di Catanzaro e del quartiere di Catanzaro Lido

Capitolo 1
Finalità del Piano Colore

Il **Piano del Colore** è il documento con cui il Comune di Catanzaro intende stabilire i principi ed i parametri fondamentali per salvaguardare la qualità dell'aspetto esteriore degli edifici (intonaci, elementi decorativi e tinteggiature) negli interventi all'edilizia storica e moderna.

Il **Piano del Colore** è dunque un progetto finalizzato alla riqualificazione dell'immagine della Città che regola il corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate, o di parti di esse nel territorio comunale.

Il Piano del Colore si pone come obiettivi principali:

· la valorizzazione degli scenari fisici della Città;
· la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;
· l'evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore;
· la leggibilità e la riconoscibilità delle stratificazioni dei diversi tessuti edilizi.

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro riserva notevole attenzione verso l'ambiente e, in particolare, verso la tutela e la conservazione del centro storico e di tutto l'abitato circostante compreso il quartiere di Catanzaro Lido.

Il presente Piano Colore deriva dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro di dotarsi di uno strumento progettuale aggiornato che, nel rispetto della tradizione coloristica e architettonica del paese, normi gli interventi sulle facciate degli edifici compresi all'interno dell'ambito territoriale sopra citato, eviti gli interventi incauti e/o le estemporaneità coloristiche e contribuisca a ritrovare le tradizioni filologiche e culturali, nell'ambito di una chiara volontà di riqualificazione urbana.

Sulla scorta di tale obiettivo, il nuovo **Piano del Colore del centro storico** e della zona della marina definisce una concreta proposta operativa di intervento, proponendosi come dimostrazione dell'interesse dell'Amministrazione pubblica nei confronti del proprio ambiente urbano, dal momento che può rappresentare un efficace punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di realizzare interventi di recupero del costruito di buona qualità, non solo dal punto di vista igienico sanitario ma anche dal punto di vista dell'immagine, del rispetto dell'ambiente

e della valorizzazione delle tipologie tradizionali del luogo per quanto riguarda il centro storio, mentre per il quartiere di Catanzaro Lido rappresenta un'occasione per una valorizzazione artistico – innovativa per il tratto del lungomare.

Gli interventi edilizi di coloritura, infatti, contribuiscono in modo sostanziale alla definizione dell'immagine urbana; pertanto l'indicazione ed il controllo delle tinteggiature degli edifici devono essere rivolti all'ottenimento di un adeguato miglioramento del contesto urbano, da attuare nella logica della **"conservazione nella trasformazione",** cioè cercando, nel limite del possibile, di effettuare una moderna rilettura delle tradizioni coloristiche per quanto riguarda gli edifici tutelati del centro storico, che possono essere ancora oggi condivisibili e attuabili senza ricorrere ad arbitrarie invenzioni o ad estemporanee espressioni. Differente invece è il discorso per gli agglomerati urbani di recente costruzione post-bellica, specialmente nel quartiere di Catanzaro lido, i quali presentano colori non appartenenti alla cultura mediterranea.

Sulla scorta di quanto sopra, il presente Piano del Colore definisce e prescrive gli elementi cromatici, le tecniche e i materiali che devono caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti e delle loro eventuali pertinenze. Il Piano svolge pertanto l'importante funzione di conferire alla suddetta porzione della scena urbana, segnatamente alle superfici di facciata degli edifici ivi esistenti (fronti edilizi), le qualità materiche e coloristiche scelte, attraverso l'individuazione di appropriate tecnologie d'intervento, mirate da un lato alla prevenzione e salvaguardia in situ dei caratteri tradizionali ambientali ed architettonici esistenti e dall'altro alla valorizzazione delle tecniche proprie dell'arte del decoro urbano per gli interventi di ripristino e rifacimento. Gli interventi di Street Art (e similari) dovranno, sempre ed in ogni caso, essere esaminati ed approvati dall'Ufficio Edilizia Privata valutando l'incidenza sul profilo della qualità urbana; invece nelle zone omogenee 2,3,4,5,7,8,9,10 delle due tabelle previste nel piano per la suddetta zona sarà preferibile utilizzare la prima per gli interventi sull'esistente e la seconda per i nuovi interventi.

In altre parole, il Piano del Colore nel suo insieme (tavole grafiche e fotografiche, tabelle, schede, rilievi coloristici, relazioni e normative), costituisce una specifica regolamentazione degli interventi di recupero delle facciate degli edifici e dei manufatti in genere, contenuti all'interno dell'ambito interessato.

In tal senso il presente Piano Colore acquista la veste di allegato tecnico al **vigente Regolamento Edilizio.**

Infine, partendo dalla considerazione che il Piano del Colore, pur riguardando essenzialmente facciate di immobili privati, tuttavia è in grado di sviluppare una notevole incidenza sulla qualità dell'immagine urbana, in quanto è proprio a partire dalle facciate private che si costituisce il più ampio scenario dello spazio pubblico, si può in sintesi affermare che gli obiettivi di fondo che hanno indirizzato il presente lavoro siano stati i seguenti:

- Creare uno strumento tecnico conoscitivo, comprensivo di studi, indagini e compiute proposizioni di progetto sulla cui base i soggetti proprietari degli immobili inclusi nel perimetro di studio, possano, in accordo con il Comune, dare avvio al recupero dei supporti, delle tinte e delle eventuali decorazioni e/o ornamentazioni presenti sulle facciate degli immobili di rispettiva competenza, sapendo che il loro lavoro non si svolge più in un'ottica sporadica e casuale bensì risulta integrato nel contesto di un progetto corale, che funge da spartito per la creazione di un immagine pubblica condivisa;

- Ricercare un risultato compositivo unitario, consono al carattere storico e documentario del centro storico nel suo complesso, evidenziando i tratti espressivi d'insieme pur nel rispetto delle singolarità storiche e documentarie ivi presenti;

- Individuare una tabella dei colori e delle tonalità che costituisca la gamma cromatica di riferimento per i singoli interventi, con campioni numerati, derivati dallo studio effettuato, da utilizzare per tutte le facciate degli edifici del centro storico analizzato;

- Privilegiare sempre, ma particolarmente per tutte le facciate soggette a restauro e risanamento conservativo, il restauro delle decorazioni esistenti o delle loro tracce anche mediante integrazioni, rispetto ad un loro completo rifacimento ex novo;

- Dare una forte identità al quartiere di Catanzaro lido con un intervento artistico che diventi icona. Un punto di attrazione culturale e turistica per la città, personalizzando gli edifici del lungomare con tratti e colori tipicamente mediterranei;

- Restituire eleganza e uniformità al centro storico di Catanzaro, con un occhio di riguardo agli edifici vincolati.

Capitolo 2
Notizie geografiche e storiche di Catanzaro

NOTIZIE GEOGRAFICHE E STORICHE DI CATAZARO.

Catanzaro è capoluogo della provincia omonima e della regione Calabria, 320 m s.m., 111,34 km², 94.004 ab. secondo una stima del 2007 (catanzaresi).

Città posta sul versante ionico dei rilievi calabresi, immediatamente a Sud della Sila e in vista del golfo di Squillace. L'abitato, che presenta una struttura raccolta e una rete viaria irregolare di chiara impronta medievale, si adagia su uno sperone roccioso, delimitato dalle profonde valli percorse dai torrenti Musofalo e Fiumarella.

Gravemente danneggiata dai terremoti del 1638 e del 1783, a partire dal 1870 fu oggetto di un radicale rinnovamento edilizio e di una riorganizzazione urbanistica che condussero all'apertura di corso Mazzini, la maggiore arteria cittadina, e del giro di strade lungo il margine del primitivo nucleo urbano, che si affacciava in precedenza direttamente sui ripidi pendii verso il corso dei due torrenti. La costruzione della strada dei Due Mari e dell'ardito

viadotto sul Fiumarella ha dato inizio all'espansione dell'abitato, favorendo il collegamento e l'espansione dei quartieri di Sant'Antonio e Gagliano. Sulla costa è Marina di Catanzaro (o Catanzaro Lido), frequentata stazione balneare. La città è sede arcivescovile e universitaria.

STORIA

La città (*Katantzarion*) fu fondata dai Bizantini alla fine del sec. IX come borgo fortificato contro i Saraceni. Con la conquista normanna (1059) divenne sede di contea e importante centro per la manifattura serica. Passata al demanio regio (Regno di Sicilia) con Guglielmo I, nel 1252 venne ceduta da Federico II a Pietro Ruffo e successivamente ai Carafa e ai Soriano. Dal 1406 fu nuovamente città demaniale; nel 1420 tornò ai Ruffo, ai quali fu tolta dal catalano Antonio Centelles, promotore di una congiura contro gli Aragonesi. Riconquistata da Alfonso I d'Aragona, conobbe un periodo di grande prosperità, grazie alla fiorente arte della seta.

Nel 1528 la città meritò da Carlo V il titolo di “fedelissima” resistendo all'attacco dei francesi del maresciallo Lautrec. Sotto il dominio spagnolo la città visse un lungo periodo di decadenza, aggravato dalla peste del 1668 e dal terremoto del 1783. La rinascita economica avvenne in età napoleonica e si consolidò sotto i Borbone.

Catanzaro fu uno dei principali centri dell'attività carbonara del Regno di Napoli e prese parte attiva ai moti del 1820-21, del 1848 e del 1860. Con l'unità d'Italia divenne importante centro amministrativo, ma ebbe a risentire delle conseguenze del fenomeno del brigantaggio; fu centro propulsore del movimento popolare contadino, che diede vita a numerose iniziative di protesta (occupazione delle terre, lotte per i patti agrari ecc.).

ARTE E ARCHITETTURA

Se l'intricata trama urbanistica medievale si è conservata sostanzialmente intatta nei secoli, i numerosi terremoti e i rinnovamenti edilizi di fine Ottocento hanno distrutto una parte consistente delle testimonianze monumentali precedenti all'epoca barocca.

La costruzione più antica della città è la chiesetta di Sant'Omobono, di fondazione normanna (sec. XII). Il duomo, dedicato all'Assunta e ai Santi Pietro e Paolo e risalente al sec. XII, fu modificato agli inizi dell'Ottocento in forme neoclassiche e completamente rifatto dopo i bombardamenti del 1943; l'ampio interno custodisce interessanti opere d'arte, tra cui il gruppo marmoreo della *Madonna col Bambino* (1595) e il busto di *San Vitaliano*, opera di maestri orafi del sec. XVI; del Tesoro del Capitolo fanno parte preziosi oggetti sacri del sec.

XVIII. La chiesa del Rosario (sec. XVI) presenta un'elegante facciata neoclassica; l'interno, a croce latina a una navata, è riccamente decorato con stucchi dei sec. XVIII-XIX.

La basilica dell'Immacolata, rifatta nel 1765, presenta una bella facciata barocca rimaneggiata nel 1892 su disegno di Giuseppe Parisi; l'alta cupola è adorna di affreschi della scuola di Andrea Cefaly (sec. XIX). La quattrocentesca chiesa dell'Osservanza, successivamente modificata, conserva la notevole *Madonna della Ginestra* (1504), statua marmorea realizzata da Antonello Gagini, e il *Mistero della Passione*, con crocifisso del sec. XVI.

Sui resti del castello normanno-svevo, eretto verso il 1060 per volere di Roberto il Guiscardo, tra i sec. XV e XVII sorse il complesso di San Giovanni, costituito dalla chiesa, dedicata ai Santi Giovanni Battista ed Evangelista (più volte rimaneggiata), cui si affiancarono l'oratorio della Congrega dei Bianchi di Santa Croce, l'Hospitio e il Convento dei Teresiani, trasformati in importanti poli culturali ed espositivi.

Capitolo 3
Notizie geografiche e storiche di Catanzaro Lido

QUARTIERE DI CATANZARO LIDO

STORIA

Catanzaro Lido è il quartiere marinaro della Città **Catanzaro**. È situato in linea d'aria 8 km (16 km percorrendo la SP17) a sud rispetto al centro cittadino e si estende per circa 5 km lungo la splendida costa ionica.

Originariamente denominata **Marina di Catanzaro**, insieme ai quartieri **Aranceto**, **Corvo**, **Fortuna**, **Casciolino**, **Giovino** e **Barone** forma la 4° Circoscrizione territoriale di Catanzaro. Più che periferia viene considerato dai cittadini catanzaresi come un vero e proprio centro cittadino sul mare, il "centro turistico-balneare" di Catanzaro.

Nel quartiere è presente un lungomare di oltre 4 chilometri lungo il quale sono situati numerosi centri di ristorazione, bar e pubs, locali notturni, lidi e chioschetti, bed & breakfast ed alberghi.

Situato tra la foce del Corace e il rione Casciolino, è anche sede di un **piccolo porto turistico** ed è attraversato dalla linea ferroviaria e dalla strada statale jonica (SS106/E90), importanti arterie di comunicazione che uniscono **Reggio Calabria** a **Taranto**, costeggiando il Mar Jonio e passando da **Crotone**.

Nel periodo pre-greco l'area dell'attuale quartiere era denominata **Crotala**, in quanto attraversata dal **Crotalo**, l'attuale torrente **Corace**, in seguito con la colonizzazione greca fu inglobata nell'area dell'antica **Scolacium**.

Inseguito alle incursioni Turche, la popolazione fu costretta a rifugiarsi sulle alture retrostanti dello **Zarapotamo** (dove attualmente è situato il quartiere **Santa Maria**) e del **Trivonà** su cui poco tempo dopo sorse Catanzaro.

Agli inizi del XII secolo, periodo in cui la costa divenne più sicura, intere famiglie di pescatori provenienti da Catanzaro, trovarono la loro sistemazione definitiva nel "villaggio marina", dando il via ad un lento e continuo ripopolamento dell'area.

Con il passare degli anni il quartiere ha assunto un ruolo di riferimento sempre più importante per lo sviluppo dei commerci, fino a divenire ai nostri giorni polo di attrazione turistica per la numerosa presenza di impianti di balneazione, strutture ricettive ed anche in quanto limitrofo al **Parco Archeologico Scolacium** della vicina Roccelletta di Borgia.

ARTE E ARCHITETTURA

Al centro del Lungomare di **Catanzaro Lido** è posizionata **L'Ancora**, un imponente monumento ai Caduti del mare che l'Associazione Marinai d'Italia ha voluto dedicare a tutti coloro che persero la vita nelle nostre acque. È composto da una struttura in marmo di 10 metri su cui è "poggiata" una grande Ancora di bronzo alta circa 6 metri.

L'opera, progettata negli anni settanta dall'**Arch. Fausto Rippa**, simboleggia la chiglia sezionata di una nave che, inserita nel particolare contesto ambientale, rievoca le ali di un gabbiano. Il monumento inserisce, nella composizione architettonica, una grande ancora recuperata nel fronteggiante mare Jonio.

Sul lungomare troviamo inoltre **'a Gutta**, una boa circolare (6 m di diametro) che stava ancorata a circa 200 metri dalla riva, all'altezza di Via Murano, dove vi era anche un faro (la lanterna) per la segnalazione al naviglio in transito. Ma non era raro vedere tanti ragazzi catanzaresi raggiungerla a nuoto per poi salirci sopra e tuffarsi in acqua. A Gutta era usata un tempo per l'attracco dei pescherecci, e si disperse dopo una grande mareggiata negli anni settanta. Il ritrovamento è avvenuto nel 1994; è stata ristrutturata e ora arricchisce uno spazio a verde adiacente il lungomare.

Definita un "piccolo gioiello di ingegneria navale dei primi del Novecento", rappresenta una parte della memoria storica cittadina e come tale contribuisce e recuperare le origini e le tradizioni del passato in una logica di intensa ricerca della identità, della cultura ed anche della vocazione di Catanzaro Lido come città marinara.

Sopra l'abitato del quartiere lido, sorge la **Torre Cavallara** (XVI sec.) una torre cinquecentesca a pianta quadrata su due livelli, con corpo parallelepipedo e base tronco-piramidale, canoni tipici delle costruzioni del periodo.

È uno degli edifici che componevano il sistema difensivo costiero della Calabria, collegata con gli altri impianti di avvistamento sul mare e con le fortificazioni del territorio interno.

L'elemento che la caratterizza è la poderosa scala con struttura ad arco, che consentiva - mediante ponte levatoio oggi scomparso; l'accesso al primo piano. Il livello più basso è costituito da un solo vano voltato a botte, quadripartito da un grosso pilastro centrale non ascrivibile all'età di fondazione dell'edificio.

L'unica apertura di ingresso a pian terreno è presente in corrispondenza della scala esterna, semi nascosta dal corpo di quest'ultima.

Vari ambienti intercomunicanti componevano il piano superiore, presumibile risultato di ricostruzioni e rifacimenti in epoche successive. La copertura, oggi totalmente scomparsa, era a due falde ricoperte da tegole e struttura lignea.

Catanzaro Lido è stata, ed è ancora in parte, oggetto di importanti lavori di ammodernamento degli impianti e dei servizi, nonchè della valorizzazione di tante aree, come quella che rappresenta un raro esempio di archeologia industriale che è la la Torre dell'antica fabbrica della **Tonnina**.

È inoltre in fase di completamento un ulteriore tratto di oltre 1 km di lungomare nel rione Giovino ed è presente un'**Oasi Marina** al largo della costa.

Il progetto del Piano Colore

Capitolo 4
Indagine sullo stato di fatto. Il lavoro di rilevazione

L’operazione di catalogazione e monitoraggio, attuata attraverso diverse campagne di rilievo e schedatura, ha avuto un ruolo centrale al fine di individuare e segnalare le più opportune strategie d’intervento, per quanto concerne i provvedimenti e le misure da intraprendere per conferire all'ambiente costruito, segnatamente per le facciate degli edifici, la caratterizzazione estetico-percettiva che gli è propria e che, all’esito del lavoro, è apparsa come la più congeniale.

I fronti edilizi hanno subito nel tempo alterazioni di vario tipo, vuoi per progressivo degrado, vuoi per incongrue manipolazioni o inadatte sostituzioni materiche. Tra gli aspetti più peculiari di questa trasformazione un posto di rilievo è assunto dalla modificazione del profilo cromatico dei fronti edilizi, che è stato caratterizzato nell'ultimo periodo da un progressivo appiattimento, con riduzione e stravolgimento della tradizionale tavolozza.

Inoltre le unità edilizie, soprattutto dal dopoguerra ad oggi, hanno subito interventi di rifusione, in alcuni casi chiaramente riconoscibili perché il prospetto mantiene ancora disassamenti nella partitura delle bucature, oppure un cornicione interrotto o uno scatto in

altezza per le falde della copertura, che fanno percepire in modo evidente l'unione di più cellule edilizie.

Per tutte queste ragioni il presente progetto di colorazione e di restauro delle facciate è necessariamente partito da una rilevazione dell'area urbana, al fine di produrre un quadro conoscitivo diffuso su cui sviluppare una lettura ragionata dei rapporti che legano le diverse componenti di ogni singola facciata in relazione al suo apparato pittorico, tonale e decorativo. La successiva rielaborazione critica del suddetto quadro ha poi portato all'individuazione di appositi abachi fotografici e schede riassuntive, necessari per semplificare e meglio specificare i diversi tipi d'intervento da attuare.

Capitolo 5
La lettura visiva e tecnico scientifica dei colori e degli intonaci

La lettura del colore nelle sue varie componenti può, di fatto, evidenziare o concorrere ad identificare e conseguentemente fissare le peculiarità esistenti nelle diverse risposte cromatiche, nelle luminosità caratteristiche e nell'espressività della tabella cromatica, nell'ambito di insiemi omogenei di stesure, e/o di medesimi procedimenti tecnico esecutivi (assai diversificati nel campo della pittura murale ecc.), ma anche di elementi rapportati al disparato utilizzo per composizione e per dosaggio dei materiali di supporto e costitutivi (intonaci e leganti diversi, ecc.).

In altri termini uno stesso pigmento offrirà curve spettrali diverse non solo in ragione delle quantità percentuali di bianco o delle velature, ma anche in relazione alla diversa composizione materica del supporto, alla natura del legante, al processo di carbonatazione che ha dato corpo alla mineralizzazione dell'intonaco, alla presenza di resine artificiali e sintetiche, alla maturazione o alla patina derivante dal trascorrere del tempo nelle varie condizioni ambientali, allo sporco, ai depositi superficiali, alle sostanze aggiunte ed alle trasformazioni chimico-fisiche sopportate per cause artificiali e naturali.

Procedendo con campagne mirate, e tematiche, di misurazione colorimetrica e fotografica di dettaglio, di ricostruzione documentale degli eventi storici, di comparazione con campioni noti, è quindi possibile dilatare ed arricchire l'osservazione strumentale e meglio approssimare la corretta e completa interpretazione dei valori riscontrati nel corso dell'indagine colorimetrica fino a separare analiticamente le diverse componenti.

Alla luce di queste considerazioni è quindi realistico porre in primo piano questa indagine quale mezzo di monitoraggio a supporto costante e prezioso delle attività conoscitive e di controllo previste nel piano del colore.

Di capitale importanza è una adeguata documentazione fotografica di dettaglio, eseguita in condizioni di luce senza riflessi o ombre, anzi da eseguirsi con sole velato o in ombra chiara, con opportune elaborazioni cromatiche al computer, che può anche rivelare in un dettaglio scolorito la tinta originaria.

Unitamente alle letture del colore attraverso sistemi strumentali oppure rilevati manualmente (con l'ausilio di "cartelle colori" di riferimento), strumenti digitali di rilevamento colore, campionatura intonaci, notevole importanza rivestono altresì le verifiche e le analisi delle superfici oggi esistenti.
Da questo esame relativo sia agli intonaci che alle coloriture, infatti, si possono avere utili informazioni su tecniche, materiali e tinte.

Capitolo 6
L'analisi cromatica delle facciate degli edifici

Una analisi cromatica dei colori storici delle facciate degli edifici è senza dubbio uno dei punti chiave per la stesura del nostro piano del colore.

La nostra analisi è stata eseguita con numerose visite nel centro storico e sul lungomare di Catanzaro lido seguita da una dettagliata ricerca fotografica di insieme e di dettaglio, chiaramente illustrata negli elaborati grafici.

Sono state eseguite indagini specifiche sui colori storici presenti sulle facciate di alcuni edifici intatti o con una stratificazione cromatica sotto strato tuttora visibile.

Per effettuare la campionatura colori è stato utilizzato lo "spettrofotometro", strumento digitale per la restituzione del colore rilevato in formato cromatico NCS.

Capitolo 7
Individuazione dei colori e tabelle cromatiche del Piano Colore

Come già detto in precedenza, la natura delle trasformazioni e del rinnovamento del colore delle facciate ha conosciuto recentemente una radicale modifica rispetto alle forme della tradizione locale, causando in parte la perdita delle originarie connotazioni, materiche e soprattutto cromatiche.

L'alterazione e le innovazioni dei sistemi costruttivi, l'aggiunta di caratteri cromatici inusitati e l'eterogeneità di finiture introdotte dal mercato, spesso condotte al di fuori di un'organica regolamentazione, hanno prodotto fenomeni di segno negativo. Soprattutto è stato in gran parte perduto il nesso di continuità con il passato che, pur senza disconoscere il diritto al rinnovamento e al cambiamento sul "nuovo", ha indotto fenomeni di degradazione sul tessuto urbano esistente, divenuto frequentemente oggetto di inopportune approssimazioni per quanto riguarda il trattamento delle decorazioni parietali, i sistemi di tinteggiatura e relative coloriture.

L'indagine è stata finalizzata alla ricerca di colori presenti sul primo strato visibile o sui sottostanti, nei pochi casi in cui era chiaramente riconoscibile una stratificazione dei cromatismi, dovuta a distacchi superficiali del primo strato di tinteggiatura.

Data l'indagine effettuata sia sulla città di Catanzaro che sul quartiere di Catanzaro Lido, è stata redatta la cartella colori utilizzata per le facciate degli edifici rilevati.

Si basa sull'utilizzo di colorazione con codice NCS per le facciate (intonaci, cornici) e codici RAL per quanto riguarda le opere in ferro (ringhiere, ecc).

Capitolo 8
La rappresentazione grafica dei colori rilevati

Un'impresa difficile nella redazione di un piano del colore è la trasposizione grafica dei colori, utilizzando i mezzi attualmente a disposizione, computer e stampanti, anche se tecnologicamente avanzati.

L'indagine effettuata dal vero sui muri degli edifici determina, in fase di analisi cromatica dello stato di fatto, una serie di colori "antichi" certamente diversificati dalle condizioni atmosferiche, dalla luce e dal tempo da quelli originari. Cercando i colori nelle zone più nascoste e protette o nei primi sotto strati di intonaco si può arrivare a determinare delle gamme cromatiche piuttosto simili a quelli originarie.

Sugli elaborati che compongono il P.C., quindi, farà sempre solo fede il numero codificato RCZ0.. con relativo codice NCS (come campioni colori allegati) e non la tonalità cromatica rappresentata e il riferimento sarà sempre al campione su tavoletta. Non vengono ritenuti validi altri riferimenti come computer o stampanti a colori.

In ogni caso occorre che i campioni vengano conservati in totale assenza di luce per non deteriorare o compromettere il colore originale. Dovrebbero essere tenute tra fogli scuri e non esposte per lungo tempo alla luce, in quanto una esposizione a una luce anche artificiale piuttosto intensa tende a schiarire i colori e specialmente le tinte chiare possono schiarirsi fino a scomparire completamente.

Per il confronto tra i campioni di colore stesi sulle facciate e i colori indicati dal P.C. dovranno essere utilizzate le tavolette con i colori a calce, meno alterabili nel tempo.

Capitolo 9
La planimetria.
Le schede analitiche.

Sulla base planimetrica del centro storico e del lungomare di Catanzaro lido è stata realizzata la **"planimetria d'insieme",** utile per individuare l'Intera Unità Minima interessata e le relative cromie indicate, nelle simulazioni grafiche degli edifici.
La planimetria, infatti, individua il numero dell'edificio, riportato sulla scheda. Dalla planimetria e dalle simulazioni grafiche, sono quindi facilmente rilevabili sia gli accostamenti laterali e frontali dei colori scelti per le facciate sia la numerazione dell'edificio stesso. Al fine di determinare con esattezza il colore prescelto per le singole unità è stata riportata, nelle simulazioni grafiche degli edifici, l'elenco completo di tutte le U.M.I. analizzate con indicato il colore, contraddistinto dal numero identificativo della tabella cromatica.
Pertanto, anche stampando la copia della planimetria con una stampante diversa, annotando il numero del colore indicato in legenda, corrispondente alla tonalità stabilita, sarà possibile arrivare ad una precisa identificazione della tinta prevista per la facciata.

Oltre alla planimetria generale del centro storico e del quartiere di Catanzaro lido, sono state redatte anche tavole grafiche (schede S2 in formato A4) relative alle facciate degli edifici, analizzate singolarmente. Su queste schede vengono indicate le seguenti informazioni relative a:

- ubicazione della U.M.I., datazione e descrizione
- fotografia d'insieme e di dettaglio (se necessario)
- intervento previsto
- cromie/materiali per fondo facciata, basamento, zoccoli, decori, persiane e serramenti
- note progettuali specifiche
- colori RCZ0.. e relativi codici NCS di come si propone di modificare la facciata e colori RAL per le opere in ferro.

E' chiaro che spetterà al tecnico incaricato del progetto esecutivo, di elaborare l'intervento in base al repertorio degli elementi, alle indicazioni contenute nelle schede e ai colori della tabella cromatica da campionare al vero in facciata.

I campioni dovranno essere eseguiti sull'intonaco a calce o su apposito supporto eventualmente consigliato dalla ditta che fornirà i colori esclusivamente a calce.

Capitolo 10
Rilievo fotografico modificato come da proposta Piano Colore

I prospetti fotografati sono stati mappati e modificati per creare l'effetto cromatico voluto da progetto.
Le foto modificate sono state aggiunte alle schede di raffronto attuativo con relativa specifica inerente la scelta dei colori, utilizzando la scala colori NCS - RCZ0.. realizzata per il piano colore di Catanzaro per gli intonaci, ed i codici RAL per le opere in ferro.

Capitolo 11

Norme del Piano del Colore

Il Piano del Colore, per la parte operativa, si compone di tre sezioni:

- i **Principi guida**, che illustrano il tipo di approccio seguito nella redazione delle norme e del Piano del Colore

- le **Norme** di Attuazione

- le **Note esplicative**, che hanno valore di indirizzo e scendono in maggior dettaglio per fornire una traccia descrittiva per la redazione dei progetti d'intervento.

PREMESSA

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come pure gli interventi di nuova edificazione, debbono tendere alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano, ponendo particolare cura al complesso degli elementi che contribuiscono a determinare la qualità dello spazio collettivo.

La metodologia adottata si propone di perseguire la qualità urbana, relativamente alla pianificazione del colore dei manufatti e dell'arredo degli spazi, attraverso tre fattori, percettivi e comportamentali:

- **la ricchezza e la complessità del "messaggio" che l'ambiente è in grado di trasmettere.**

  Un costruito che conserva il maggior numero di testimonianze, materiali e non, della propria storia, passata e recente, offre a chi lo vive maggiori possibilità di conoscenza e di godimento; viceversa eliminare, senza fondate ragioni, un elemento che racchiude in sé tecniche e scelte di materiali del momento storico in cui è stato realizzato , che ha registrato il passaggio del tempo nelle trasformazioni materiche e nell'aspetto, significa perdere definitivamente una risorsa storica, culturale e tecnica.

- **l'esibizione della cura verso il proprio ambiente** da parte del pubblico e del privato.

  L'attenzione al contesto in cui si vive, che traspare attraverso interventi di cura e manutenzione costanti, non solo genera un ambiente formalmente gradevole, ma lascia percepire un'affezione ai luoghi, positiva sia per chi li vive costantemente che per chi lo fa solo occasionalmente. Sviluppare un legame con il proprio intorno ed assumere un atteggiamento di cura dell'immagine sono la migliore garanzia per instaurare nei soggetti un maggior stimolo ed interesse per la protezione e la manutenzione continua dell'ambiente costruito.

- la possibilità di fruizione dei luoghi.

Con questo si intendono molte cose, per nominarne solo alcune: la possibilità di accedere ad edifici e spazi pregevoli, a giardini; la possibilità di vedere; la possibilità di muoversi liberamente e senza impedimenti anche per passeggini, sedie a rotelle, senza troppi elementi di disturbo – il traffico, il rumore, la sporcizia, le barriere architettoniche, ecc;

La normativa di piano si propone di fornire degli strumenti che, attraverso un'appropriata scelta dei materiali, delle tecniche operative e delle colorazioni, consentano ai progetti di intervento edilizio di percorrere la strada della qualità urbana nei termini sopraccitati.

PRINCIPI GUIDA

È evidente che il Piano del Colore può essere solo uno degli strumenti per migliorare la qualità dell'ambiente urbano. È inoltre chiaro che solo se all'azione contro gli effetti del degrado – fronti danneggiati, sporchi…- si affianca un'azione contro le relative cause – inquinamento, traffico, - sono possibili dei risultati duraturi.

Per quanto riguarda la normativa non si tratta tanto di limitare o vietare determinate azioni o scelte quanto di invitare il progetto d'intervento ad essere fondato su una conoscenza talmente completa da evitare scelte scorrette.

La conoscenza di un edificio, anche recente, delle sue origini, delle trasformazioni, dei suoi caratteri costruttivi e tipologici, delle tecniche realizzative e dei materiali, è alla base della progettazione di un intervento appropriato.

Il piano non distingue categorie di edifici e quindi non crea modalità di intervento rigide: per ogni fabbricato è necessaria un'analisi e conoscenza specifica per consentire modalità d'intervento appropriate.

Di conseguenza le norme richiedono "un'attestazione" di questa conoscenza: una relazione tecnica, integrata, nel caso di edifici costruiti in epoche non recenti, da una relazione storica. Per non appesantire e rallentare eccessivamente le procedure è stata elaborata una **modulistica** (cartacea e in futuro digitale) per la presentazione dei progetti, chiara ed esauriente, compilabile con semplicità e rapidità. È evidente che la funzione che quest'ultima deve assolvere non è unicamente quella di essere un contenitore di dati tecnici; ciò che si vuole soprattutto ottenere è un approccio più scientifico e consapevole al tema del colore da parte dei tecnici progettisti, avviando un processo finalizzato a creare una sempre più marcata sensibilità al tema medesimo.

Quindi il piano si propone di esigere dai tecnici progettisti una conoscenza sufficiente dell'oggetto su cui si interviene e del contesto in cui esso si colloca ed inoltre si impegna a fornire l'intervento a l'assistenza dei tecnici dell'Amministrazione e tutta la documentazione specifica a disposizione presso l'Amministrazione stessa per definire le più appropriate scelte finali.

Nella definizione dei colori il piano parte perciò da un approccio di ricerca e conoscenza per poi affrontare l'individuazione di una scelta corretta.

La ricerca del colore originario di un edificio, o dei colori "della tradizione" di una città possono avere un senso quando sono elementi della conoscenza e non vincoli senza fondamento; "la città è la stratificazione, è la densità del racconto, tutti i colori le appartengono e la costituiscono. Tutto il resto è semplificazione" (Stefano Della Torre). Così il piano si propone di affiancare le analisi che verranno compiute sulle aree campione con una schedatura dei colori e la compilazione graduale di tavolozze, che avranno valore informativo e potranno fornire suggerimenti appropriati per la redazione dei progetti.

La scelta del colore dovrà essere coerente con la storia e le funzioni dell'edificio e con il contesto in cui quest'ultimo si inserisce. Per valutare la coerenza con l'intorno il piano definisce un metodo. Il progetto deve infatti essere valutato all'interno del **quadro visivo prossimo** e del **quadro visivo d'insieme**.

Il **quadro visivo prossimo** è ciò che rientra nel campo visivo dell'osservatore in prossimità dell'edificio, verosimilmente l'edificio stesso, gli edifici adiacenti o di fronte, eventuali altre emergenze.

Il **quadro visivo d'insieme** è ciò che rientra in una visione correlata ad uno specifico contesto urbano e funzionale caratterizzante e necessitante di unitarietà morfologica, ad esempio una piazza, uno slargo, una strada…

Il progetto delle fronti si confronterà con entrambi nei seguenti termini:

- integrazione/compatibilità cromatica

  il colore proposto dal progetto è in armonia cromatica con il contesto? (considerando la tinta stessa, il grado di chiarezza, il grado di saturazione)

- integrazione/compatibilità materica (texture, trasparenza…)

  il tipo di finitura scelta è coerente con l'edificio stesso e compatibile con gli edifici dell'intorno? (valutare i materiali scelti, la grana dei materiali, le velature se presenti.)

Il piano vuole garantire la completezza e la chiarezza delle scelte relative al progetto ed inoltre garantire la possibilità di utilizzarle per necessità future.

Di conseguenza definisce delle modalità precise di presentazione della domanda di intervento e della relativa documentazione (supporto cartaceo e successivamente digitale) per consentire una lettura chiara, un eventuale confronto dei dati e la possibilità della loro raccolta in appositi archivi.

I **principi guida** delle **norme** sul colore possono quindi essere sintetizzati come segue:

1. ricercare la **coerenza e compatibilità** delle scelte di progetto con le **caratteristiche intrinseche del manufatto** (architettoniche, compositive, tipologiche, formali, materiche, ecc.) tramite la **conoscenza del percorso di vita dell'edificio** e la

conoscenza delle tecniche e dei materiali di costruzione esistenti e/o di progetto

2. garantire la **salvaguardia dell'esistente**, ossia dei **valori storici e architettonici** peculiari dell'epoca di costruzione, dei **valori ambientali**, del **sapere tecnico.**

3. verificare **integrazione e compatibilità dell'intervento** con il contesto in cui il manufatto è inserito attraverso:

   l'**integrazione** nel **quadro visivo prossimo**
   l'**integrazione** nel **quadro visivo d'insieme**

4. promuovere, con la efficace **gestibilità** dell'intervento, anche la sua **utilizzabilità futura,** attraverso la **chiarezza procedurale,** la **possibilità di confronto dell'informazione** (modulistica) e di **archiviazione, elaborazione e consultazione dei dati** per il futuro.

NORME

Articolo 1 – Campo d'applicazione

Le Norme del Piano del Colore si pongono come prescrizioni da applicare in materia di decoro pubblico, ad integrazione delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale.
L'applicazione delle Norme è estesa a tutto il territorio comunale.

Le Norme forniscono i criteri da seguire per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento, sopralzo e nuova costruzione relativi ai fronti degli edifici per quanto in particolare attiene a intonaci e rivestimenti di facciata, elementi architettonici e decorativi. Nello specifico gli interventi regolati dalle presenti Norme sono tutti quelli che interessano le finiture esterne degli edifici considerate nel loro complesso, definendo nel relativo progetto, in modo dettagliato, la qualità e la caratterizzazione finale dei fronti degli edifici medesimi.

Sono quindi compresi gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei prospetti, di conservazione, esecuzione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di facciata e di elementi architettonici e decorativi diffusi o anche isolati.

Articolo 2 – Tipi di intervento

Gli interventi riguardanti i fronti degli edifici, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si dividono in due categorie:

A: gli interventi di manutenzione ordinaria;

B: gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore (manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento, sopralzo e nuova costruzione).

Per questi interventi, proprietari di edifici vincolati, dovranno ottenere preventivamente la relativa autorizzazione, secondo le competenze, da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, della Regione, del Comune.

Gli interventi che interessano elementi decorativi e/o pittorici di riconoscibile valore storico documentale sono obbligatoriamente oggetto di segnalazione al Comune e alla competente Soprintendenza, anche per gli immobili non vincolati.

Articolo 3 – Procedure

La modulistica del Piano del Colore deve essere compilata in modo completo ed esaustivo nel fornire una descrizione dell'intervento, per consentire la verifica della conformità alle presenti Norme.

Le procedure da seguire sono le seguenti, differenziate a seconda che si tratti di interventi di tipo A o B:

A gli interventi di manutenzione ordinaria e loro varianti possono essere attuati previa presentazione al Comune di Catanzaro di comunicazione corredata della modulistica del Piano del colore correttamente compilata e del nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale, almeno un giorno prima dell'inizio dei lavori.

B gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore e loro varianti possono essere autorizzati previa presentazione al Comune di istanza o denuncia d'inizio attività e della modulistica del Piano del Colore correttamente compilata, una volta che saranno intervenuti gli assensi di legge, formali o impliciti, per gli interventi stessi.

Articolo 4 - Adempimenti d'obbligo

Preventivamente alla presentazione della comunicazione o dell'istanza per gli interventi di sola tinteggiatura, e prima dell'esecuzione della tinteggiatura stessa in tutti gli altri casi, il committente dovrà eseguire una o più campionature delle tinte scelte sulla facciata al fine di consentire la preventiva valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico e di ottenere dal medesimo il nulla-osta o la formale autorizzazione.

Dovrà essere eseguita campionatura per tutti i colori previsti dal progetto (fondi, elementi decorativi, altri elementi).

La codifica dei colori deve essere espressa esclusivamente nel sistema NCS standard.

Articolo 5 - Conduzione dei lavori, verifiche, sanzioni

Qualora il committente esegua dei lavori in assenza o parziale o totale difformità rispetto al nulla osta o all'autorizzazione rilasciati dall'Ufficio Tecnico, sarà soggetto ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla Normativa vigente, che si differenziano come di seguito:

1) per gli interventi di tipo A: obbligo di rifacimento della tinteggiatura eseguita e non conforme al nulla osta o al parere espresso a posteriori dall' Ufficio Tecnico Comunale, a cura e spese dell'interessato;
2) per gli interventi di tipo B: valgono i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sottoposti ad autorizzazione o concessione edilizia e, nel caso, ad autorizzazione paesaggistica e/o nulla osta della Soprintendenza per gli immobili vincolati.

Articolo 6 – Caratteri dell'intervento

Art. 6.1 – estensione dell'intervento

L'intervento su un fronte unitario, appartenente ad un'unica originaria entità tipologica (per progettazione e/o per costruzione), pur appartenente a proprietari differenti, deve essere eseguito in modo completo e contemporaneo.
È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti dell'edificio, compresi quelli laterali e anche se sormontanti i tetti degli edifici adiacenti.

L'intervento sui fronti deve corrispondere alle scansioni tipologiche degli edifici, differenziando il fabbricato da quelli attigui. Non è consentito utilizzare la stessa tinteggiatura per edifici distinti adiacenti o anche molto prossimi, salvo che si tratti di nuove edificazioni sul medesimo lotto fondiario.

Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.) e pertanto compresi nel progetto e/o indicati nella modulistica ad essi correlata.

art. 6.2 - metodologia

Ogni intervento deve essere oggetto di un progetto specifico che si basi sulla valutazione complessiva di tutti i fattori che contribuiscono a determinare un risultato appropriato e di valore ai fini della qualità architettonica, urbana ed ambientale.

Il progetto deve quindi tenere in considerazione tutte le informazioni necessarie dai punti di vista tipologico, storico, tecnologico, delle tecniche costruttive e dei materiali.

Deve essere posta cura particolare nel mantenimento e alla valorizzazione degli elementi decorativi presenti sul fronte.

Sia nei casi di recupero del patrimonio esistente che nei casi di nuova edificazione si richiede l'utilizzo di materiali e finiture di qualità, posti in opera secondo regola d'arte.

Si richiede, ove di particolare interesse e peculiarità, la conservazione degli intonaci o dei materiali esistenti; in questi casi l'eventuale sostituzione in ripristino è subordinata alla dimostrazione delle condizioni di irrecuperabilità dei manufatti con opere di consolidamento e restauro oppure alla dimostrazione di incompatibilità tra il rivestimento e il supporto murario sottostante; le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe o compatibili a quelli degli intonaci conservati.

La scelta del/dei colori è proposta all'ufficio Comunale competente a cura del progettista e/o del committente, nel rispetto delle presenti Norme. Tutti i colori prescelti vanno indicati nella modulistica del presente Piano del Colore.

Art. 6.3 - integrazione cromatica dell'intervento:

integrazione nel quadro visivo prossimo (qvp)
integrazione nel quadro visivo d'insieme (qvi)

Il progetto deve mirare all'integrazione armonica dell'intervento nel **quadro visivo prossimo** e nel **quadro visivo d'insieme**.

La valutazione da parte dell'ufficio comunale si fonda sulla documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici forniti.

Al termine dei lavori è richiesta una verifica tramite documentazione fotografica dell'intervento concluso. Tale documentazione è necessaria per la chiusura della pratica è deve essere consegnata entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Art. 6.4 – canalizzazioni ed impiantistica

È fatto obbligo, procedendo al ripristino/rifacimento del fronte, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo gli elementi o le parti non più in uso, comprese mensole o staffe. È fatto divieto di posare lungo il prospetto principale tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi, salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza non altrimenti risolvibili.

NOTE ESPLICATIVE

Le seguenti Note si riallacciano agli articoli delle Norme, fornendo le necessarie integrazioni e ulteriori dettagli per indirizzare i progetti d'intervento.

Nota 1: Coerenza e **compatibilità** dell'intervento:

conoscenza delle tecniche e dei materiali esistenti e di progetto
conoscenza del percorso di vita dell'edificio

Il progetto di intervento per il risanamento dei fronti si fonda sulla conoscenza dal punto di vista storico (accordando considerazione sia alle storie "lunghe" che alle storie "brevi"), delle tecniche di costruzione e dei materiali, dell'edificio nella sua interezza al fine di individuare:

nota 1.1 l'**estensione** dell'intervento (estensione del fronte, fronte/lati..)

nota1.2 il tipo di intervento in termini di **colore** e **trattamento delle superfici** e di **ripartizione** dei colori e dei trattamenti (finiture o rivestimenti) all'interno del fronte (rilievi, fondi, decorazioni..)

nota 1.3 composizione e **stato di conservazione** del fronte e conseguentemente **materiali e tecniche di progetto compatibili**

I criteri valgono per qualsiasi edificio, storico, moderno, contemporaneo.

Nota 1.1 – Estensione dell'intervento

È importante che l'intervento corrisponda all'estensione del fronte e non sia né più limitato, risultando parziale, né più esteso, unificando fronti appartenenti ad edifici diversi. Le ragioni sono molteplici: interventi parziali o estesi a più fronti non sono coerenti né con l'unitarietà dei prospetti né con le scansioni tipologiche, inoltre dimostrano scarsa attenzione e cura nella manutenzione degli immobili. Dal punto di vista percettivo interventi impropri possono impoverire la lettura dei fronti o delle prospettive stradali.

In situazioni ambigue o complesse si raccomanda di eseguire una ricerca che possa fornire informazioni sufficienti a compiere una scelta legittima.

Ad esempio, in presenza di edifici attualmente accorpati si suggerisce, fin dove possibile, di ricostruire la storia del fabbricato individuando l'intervento di accorpamento e le sue ragioni. Si propongono i seguenti criteri:

- quando l'accorpamento ha lasciato chiaramente leggibili le diverse tipologie retrostanti (diversificazione degli allineamenti orizzontali –fasce marcapiano, finestre, linee di gronda-, differente assetto dei piani terreni, differenti elementi decorativi…) se, analizzato l'intervento di unificazione, non sussistono particolari motivazioni contrarie, è preferibile differenziare i fronti (materiali, tecniche, tinte..)

- quando l'intervento di accorpamento ha fortemente unificato il fronte (unificando la copertura, allineando la finestratura…) si studi, se possibile, la storia dell'intervento per verificare l'opportunità di mantenere l'unitarietà fino a livello della tinteggiatura. Si tengano presenti anche il contesto in cui l'edificio è inserito e il valore percettivo (ad esempio la necessità di movimentare comunque un fronte altrimenti troppo monotono o viceversa di fornire regolarità ad un contesto confuso..)

Nota 1.2 - Colore, trattamento delle superfici e **ripartizione dei colori sul fronte**

Nel progetto la scelta del tipo di finitura delle superfici –intonaco, materiali a vista,..-, dei colori e dell'eventuale differenziazione cromatica deve essere compatibile con la storia dell'edificio e con la sua funzione; deve inoltre integrarsi nelle sue parti e con l'intorno in cui l'edificio è inserito. Spesso non esiste una possibilità univoca, si suggerisce quindi di raccogliere gli elementi a disposizione ed elaborare una proposta che tenga in considerazione i diversi fattori.

Trattamento delle superfici si raccomanda di mantenere il tipo di finitura più coerente con l'edificio, quando possibile di valutare il progetto originario e le relative scelte di tinte e materiali.

È raccomandabile non intonacare elementi faccia a vista né ridurre faccia a vista elementi per cui è previsto l'intonaco, salvo casi dimostrati di ripristino del paramento originario. Nel caso di materiali realizzati per simularne altri, imitazioni di marmi, pietre.., è preferibile mantenere questa volontà progettuale. Per finiture o differenziazioni cromatiche particolari, come pure per l'introduzione o reintroduzione di elementi decorativi (graffiti, trompe l'oeil, finti marmi,..) oltre alla documentazione richiesta dalla modulistica è fatto obbligo di presentare i prospetti e il rilievo fotografico dei fronti interessati. Differenziazione cromatica delle superfici
Per le facciate composite (prospetti con fondi ed elementi decorativi, fronti su più piani di colori diversi..), la differenziazione cromatica degli elementi deve essere verificabile attraverso gli elaborati di progetto.

La conoscenza dell'edificio deve fornire gli elementi per orientare la scelta verso una distinzione o non distinzione delle parti (colore o finitura unica, colori differenti; toni molto diversi o tonalità della stessa tinta..). Sono possibili scelte differenti di cui si dimostri la validità tramite gli elaborati di progetto.

La scelta del disegno e dei materiali che compongono il basamento e/o lo zoccolo dell'edificio deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il carattere della costruzione, nonché funzionale alla protezione della base dell'edificio.

La scelta del/dei colori deve tenere conto di:

- esistenza e valore di una colorazione originaria,
- esistenza di colorazioni ricorrenti o "della consuetudine",
- coerenza della colorazione di progetto con la storia e le funzioni dell'edificio,

- armonizzazione delle colorazioni o finiture differenti fra loro e con gli altri elementi presenti sul fronte (serramenti, persiane,..),
- compatibilità della colorazione di progetto con l'intorno.

Nessuna delle precedenti indicazioni è vincolante, la validità della scelta è da testimoniare tramite il progetto d'intervento.

La scelta del/dei colori è compito del progettista e/o del committente, nel rispetto delle presenti Norme. È importante che la definizione cromatica dei fronti sia oggetto di un progetto vero e proprio, a cui venga dedicata la necessaria attenzione e che sia antecedente all'esecuzione dei lavori; il contributo dei progettisti all'uso dello strumento colore è determinante per la definizione della qualità urbana.

Per quanto riguarda gli elementi testimonianza di preesistenze architettoniche o di soluzioni strutturali (archi di scarico, cantonali, portali, architravi,..) essendo parte integrante della muratura e non elementi decorativi vanno tendenzialmente intonacati, salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore documentario e sia predisposto per questo un progetto complessivo di riassetto della facciata nel quale valorizzare le testimonianze rinvenute.
Le parti decorativo architettoniche originarie –elementi in materiale lapideo o finta pietra, oppure solo dipinti su muro (cornici, fasce marcapiano e marcadavanzale, mostre con riquadri, portali, zoccolature,..), mosaici, etc. devono essere rispettate. Gli interventi devono rispettare i materiali e i motivi ornamentali/compositivi originari, senza introdurre arbitrarie generalizzazioni, sottrazioni o modifiche di alcun genere. Negli elementi plastici o aggettanti di rifacimento la riformazione del corpo dovrà essere eseguita con materiali, tecniche e granulometrie analoghe a quelle originali.

Eventuali elementi aggiunti non consoni a testimoniare il valore d'autenticità dell'edificio possono essere rimossi previa richiesta esplicita nella documentazione di progetto e approvazione del Tecnico competente.

È facoltà dell'Amministrazione, fatti salvi impedimenti di carattere tecnico e/o economico secondo una valutazione dell'Ufficio Ambiente e Territorio, di obbligare alla rimozione di materiali e finiture quando in conflitto con la configurazione formale ed architettonica dell'edificio e dell'ambiente circostante.

Nota 1.3 - composizione e **stato di conservazione** del fronte

Si richiede di riferire ed attestare nell'apposita modulistica e utilizzando mezzi di indagine appropriati all'edificio:

- la composizione del fronte (apparato murario e finitura), l'eventuale stratificazione e gli interventi precedenti
- lo stato di conservazione
- una verifica cause del degrado

il Tecnico comunale ha facoltà di richiedere indagini (stratigrafie o altro), quando necessario, su edifici di valore storico o ambientale, anche quando non sottoposti a vincolo.

Nell'interesse di committente, progettista ed esecutore dei lavori, la scelta dei materiali e delle tecniche dell'intervento prende avvio dalle analisi condotte e deve soddisfare criteri di:

- compatibilità chimico-fisica con le tecniche e i materiali esistenti
- compatibilità "storica" con le tecniche e i materiali esistenti
- adeguate prestazioni
- durabilità

gli interventi di rappezzo, ripristino, e/o rifacimento devono essere eseguiti con materiali coerenti e compatibili con l'esistente.

Nota 2 - salvaguardia dell'esistente: dei valori storici e architettonici
dei valori ambientali
del sapere tecnico

Quando in buono stato di conservazione gli intonaci e i materiali esistenti rappresentano un'essenziale testimonianza storica e tecnologica, che è nei principi delle presenti norme tramandare. In alcuni casi la scelta di rimuovere completamente un intonaco è dettata da ragioni di non comprovata praticità nell'eseguire i lavori. Per questo motivo negli interventi sulle fronti si raccomanda, in tutti i casi in cui sia possibile e di interesse, la conservazione degli intonaci esistenti.

Quando l'esecuzione dei lavori riveli la presenza di elementi strutturali o decorativi di pregio deve essere comunicato per consentire la classificazione e valutare la necessità di tenere tali elementi a vista o meno.

Nota 3 - integrazione e compatibilità percettiva dell'intervento:

integrazione nel quadro visivo prossimo (qvp)
integrazione nel quadro visivo d'insieme (qvi)

gli elaborati di progetto devono dimostrare l'integrazione armonica dell'intervento nel **quadro visivo prossimo** (ciò che rientra nel campo visivo dell'osservatore in prossimità dell'edificio: l'edificio stesso, gli edifici adiacenti e/o di fronte, eventuali altre emergenze) e nel **quadro visivo d'insieme** (la visione correlata allo specifico contesto urbano e funzionale, caratterizzante e necessitante di unitarietà morfologica, ad esempio una piazza, uno slargo, una strada…)

La valutazione avviene secondo i seguenti criteri:

- compatibilità del colore scelto nel qvp e qvi secondo: tono
  chiarezza
  saturazione

- compatibilità del trattamento delle superfici scelto secondo: texture
  trasparenza
  omogeneità

Nella scelta del colore si raccomanda di considerare l'armonia cromatica con gli edifici adiacenti e con l'intorno; avvalersi della consulenza del tecnico comunale e della documentazione disponibile presso l'ufficio Ambiente e Territorio per quanto riguarda i criteri di valutazione.

Nella scelta del trattamento delle superfici si raccomanda di considerare la coerenza con il carattere dell'edificio e la compatibilità con l'intorno (ad esempio: valutare l'opportunità dell'uso di una tinta velata su un edificio il cui progetto non lo prevedeva; dell'uso di una tinta piatta in un contesto in cui dominano le tinte velate o viceversa,…). Nel caso si utilizzino velature si cerchi di mantenere l'effetto di non omogeneità nei limiti corretti, evitando irregolarità che possano risultare eccessive.

La valutazione da parte dell'ufficio comunale si fonda sulla documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici forniti.

Al termine lavori è richiesta una verifica tramite documentazione fotografica dell'intervento concluso. Tale documentazione è necessaria per la chiusura della pratica è deve essere consegnata antro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Capitolo 12

Elenco elaborati che compongono il P.C. del centro storico del comune di Catanzaro e del quartiere di Catanzaro Lido e zone omogenee.

Tav.1	Planimetria generale con posizionamento e numerazione edifici rilevati Centro Storico Catanzaro
Tav.2	Planimetria generale con posizionamento e numerazione edifici rilevati Centro Storico Catanzaro
Schede S2	Progetto. Schede S2 in formato A4. Rilievo fotografico, datazione, caratteristiche, degrado, codici colore dello Stato di fatto Centro Storico Catanzaro
Schede S2	Progetto. Schede S2 in formato A4. Sequenze cromatiche degli edifici rilevati, con specificati i codici colore per ogni singolo edificio, Stato di Progetto Centro Storico Catanzaro
R1	Relazione illustrativa, cartella colori e codici RAL
R2	Cartella colori e codici RAL

Tav.1	Planimetria generale con posizionamento e numerazione edifici rilevati del quartiere di Catanzaro Lido
Tav.2	Planimetria generale con posizionamento e numerazione edifici rilevati del quartiere di Catanzaro Lido
Tav.3	Planimetria generale con posizionamento e numerazione edifici rilevati del quartiere di Catanzaro Lido
Schede S2	Progetto. Schede S2 in formato A4. Rilievo fotografico, datazione, caratteristiche, degrado, codici colore dello Stato di fatto Catanzaro Lido
Schede S2	Progetto. Schede S2 in formato A4. Sequenze cromatiche degli edifici rilevati, con specificati i codici colore per ogni singolo edificio, Stato di Progetto Catanzaro Lido
R1	Relazione illustrativa
R2	Simulazione grafica edifici, cartella colori e codici RAL

Tav.1	Planimetria generale con posizionamento e numerazione zone omogenee rilevate
R2	Cartella colori e codici RAL zone omogenee rilevate

Indice relazione Illustrativa:

Capitolo 1	Finalità del Piano Colore	pag. 1
Capitolo 2	Notizie geografiche e storiche di Catanzaro	pag. 3
Capitolo 3	Notizie geografiche e storiche di Catanzaro Lido	pag. 5
Capitolo 4	Indagine sullo stato di fatto. Il lavoro di rilevazione	pag. 7
Capitolo 5	La lettura visiva e tecnico scientifica dei colori e degli intonaci	pag. 8
Capitolo 6	Analisi cromatica delle facciate degli edifici	pag. 9
Capitolo 7	Individuazione dei colori e tabelle cromatiche del Piano Colore	pag. 9
Capitolo 8	La rappresentazione grafica dei colori relativi	pag. 10
Capitolo 9	La planimetria cromatica. Le schede analitiche	pag. 10
Capitolo 10	Rilievo fotografico modificato come da proposta Piano Colore	pag. 11
Capitolo 11	Norme del Piano Colore	pag. 12
Capitolo 12	Elenco elaborati che compongono il Piano Colore	pag. 24



Schede S2 - Catanzaro
Stato di Fatto rilevato

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 1 | Identificativo edificio 1c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Mattoni a faccia		Pietra	Buono
Basamento	Pietra			Buono
Cornici	Mattoni		Mattone	Discreto
Cornicione	Mattoni e laterizio		Mattone	Discreto
Infissi	Legno		Bianco	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone/verde	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi	Elementi in rilievo		Mattone	Mediocre

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Maruca-Mannella ora Varano-Pugliese
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 2 | Identificativo edificio 2c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y40r	Discreto
Basamento	Intonaco		1020-y40r	Mediocre
Cornici	Muratura		0500-n	Pessimo
Cornicione	Muratura		1020-y40r	Pessimo
Infissi	Legno		Legno	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Legno	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi	Bugnato		0500-n	Discreto

NOTE GENERALI

Sono presenti decorazioni in facciata, cornici intorno agli infissi e bugnato bicromato al piano terra

Sul prospetto laterale è presente un murales

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 3 | Identificativo edificio 3c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-y20r	Discreto
Basamento	Tinteggiatura		1015-y20r	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi			Nero	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianca	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 4 | Identificativo edificio 4c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y20r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		1020-y20r	Pessimo
Cornici	Muratura		0500n	Pessimo
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Legno/Dorato	Pessimo
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancione	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco/Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

I colori sono relativi a residui ormai degradati.
A piano terra è presente una cornice in piastrelle su singolo ingresso.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 5 | Identificativo edificio 5c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0507-y/Giallo chiaro	Discreto
Basamento	Tinteggiatura		Giallo Medio	Discreto
Cornici	Muratura		2005-g90y	Discreto
Cornicione				
Infissi	Legno		Legno	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Ocra	Discreto
Parapetto	Muratura		Giallo medio	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 6 | Identificativo edificio 6c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1010-y20r	Mediocre
Basamento	Intonaco		1010-y20r	Pessimo
Cornici	Muratura		2005-g90y	Pessimo
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bronzo/bianco	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancione	Pessimo
Parapetto	Ferro		Grigio	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 7 | Identificativo edificio 7c | Data: 24/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y50r	Mediocre
Basamento	Intonaco	1020-y50r	Pessimo
Cornici	Muratura	Grigio	Pessimo
Cornicione			
Infissi	Legno	Legno	Discreto
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero/Dorato	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

L'altezza del piano terra è suddiviso tra esercizi commerciali ed un piano rialzato

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 9 | Identificativo edificio 9c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Travertino chiaro	Buono
Basamento	Pietra		Travertino chiaro	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianca	Buono
Parapetto	Ferro		Bianco	Mediocre
Elementi decorativi	Scritta in rilievo		Metallo	Mediocre

NOTE GENERALI

Sul prospetto Nord-Ovest è presente un corpo estruso che interessa il piano terra ed il primo piano

per la lunghezza di tutto il prospetto. Sul prospetto principale è presente un rivestimento in piastrelle viola.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 10 | Identificativo edificio 10c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	Discreto
Basamento	Pietra	Chiaro	Discreto
Cornici	Travertino	Chiaro	Discreto
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Bronzo	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Bassorilievo + Targa	Metallo/Pietra	Buono

NOTE GENERALI

Tra il primo ed il secondo piano è presente un bassorilievo

E' presente una piccola targa in pietra "Piazza Rocco Susanna"

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 11 Identificativo edificio 11c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	Discreto
Basamento	Pietra		Chiaro	Mediocre
Cornici	Travertino		Chiaro	Discreto
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto			Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

I copertura è presente una sagomatura delle cornici con inserti in metallo color rame

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 12 | Identificativo edificio 12c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	Discreto
Basamento	Pietra		Chiaro	Mediocre
Cornici	Travertino		Chiaro	Discreto
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Metallo		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

In riferimento all'edificio adiacente (Scheda 11c) il terzo e quarto piano risultano come un piano singolo a doppia altezza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 13 | Identificativo edificio 13c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino/1010-y10r	Buono
Basamento	Pietra		Grigio	Buono
Cornici	Intonaco		1010-y10r	Buono
Cornicione	Muratura		1010-y10r	Buono
Infissi	Legno		Bianco	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Ocra/arancio	Buono
Parapetto	Metallo		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Le tipologie di infissi (legno/pvc)

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 14 | Identificativo edificio 14c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Grigio/Bianco	Discreto
Basamento	Marmo		Grigio	Buono
Cornici	Architravi in pietra		Grigio	Discreto
Cornicione				
Infissi	Metallo		Bianco	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Pessimo
Parapetto	Metallo		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 15 Identificativo edificio 15c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino chiaro/Giallo medio	Discreto
Basamento	Travertino		Chiaro	Discreto
Cornici	Pietra		Giallo chiaro	Buono
Cornicione	Rame			Discreto
Infissi	Alluminio		Nero/Bronzo	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Direzione Poste e Telegrafi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 16 Identificativo edificio 16c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	Buono
Basamento	Pietra	Chiaro	Buono
Cornici			
Cornicione	Pietra	Giallo Medio/Grigio	Buono
Infissi	Alluminio	Grigio	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Grigio	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.
Al terzo piano è presente un corpo aggettante che ospita la scritta "PROVINCIA DI CATANZARO"

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 17 | Identificativo edificio 17c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y30r/0507-y	Buono
Basamento	Travertino		Chiaro	Buono
Cornici	Travertino		Chiaro	Buono
Cornicione	Muratura		0507-y	Buono
Infissi	Legno	Alluminio	Legno	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	Discreto
Parapetto	Travertino		Chiaro	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra sono presenti 4 colonne che incorniciano le 3 aperture centrali

e sostengono i 3 balconi che ospitano sul parapetto la scritta "Generali"

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 18 Identificativo edificio 18c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1254

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Giallo Medio/Bianco	Buono
Basamento	Travertino	Grigio	Discreto
Cornici	Travertino	Bianco	Buono
Cornicione	Muratura	Giallo Medio	Buono
Infissi	Metallo	nero	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Basilica dell'Immacolata.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 19 | Identificativo edificio 19c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Rosso/grigio	Discreto
Basamento	Pietra	Grigio Scuro	Buono
Cornici	Metallo	Marrone	Discreto
Cornicione			
Infissi	Metallo	Nero	Discreto
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

La Facciata è composta da vari elementi e metriche.

Spicca in aggetto un elemento quadrato con cornice in muratura con all'interno gli infissi

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 20 | Identificativo edificio 20c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	3030-y50r/1020-y40r	Ottimo
Basamento	Pietra	3030-y50r	Pessimo
Cornici	Muratura	3030-y50r	Ottimo
Cornicione	Muratura	3030-y50r	Ottimo
Infissi	Legno	Legno	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante	Legno	Bianco	Mediocre
Parapetto	Metallo	Bianco	Buono
Elementi decorativi	Bugnature in muratura	3030-y50r	

NOTE GENERALI

Un restauro ha recentemente interessato l'intero edificio, esclusa una parte del piano terra.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 21 | Identificativo edificio 21c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y20r/1515-y30r	Ottimo
Basamento	Pietra	1502-y	Mediocre
Cornici	Muratura/granito	0804-y10r/grigio	Buono
Cornicione	Laterizio	0804-y10r	Ottimo
Infissi	Legno	Marrone/bianco	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella Legno	Marrone	Ottimo
Parapetto	Metallo	Nero	Buono
Elementi decorativi	Cornice marcapiano e colonne in rilievo	Bianco	Ottimo

NOTE GENERALI

Tapparelle primo piano e terzo piano in pvc. Secondo piano in Legno.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 22 | Identificativo edificio 22c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	0510-y30r/argilla chiaro	Discreto
Basamento	Pietra	1020-y40r	Mediocre
Cornici	Muratura	Bianco	Buono
Cornicione	Laterizio	Bianco/1020-y40r	Ottimo
Infissi	Legno	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Nero	Buono
Elementi decorativi	Bugnato sugli spigoli		

NOTE GENERALI

Al piano terra l'edificio presenza un cordolo in cemento seguito da un bugnato in pietra
Le aperture hanno cornici in pietra con decorazioni in muratura sopra ogni portale
Il terzo piano presenta dei timpani su ogni apertura.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 23 | Identificativo edificio 23c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1874

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Tufo chiaro	Discreto
Basamento	Pietra		Tufo chiaro	Discreto
Cornici	Pietra		Tufo chiaro	Mediocre
Cornicione	Legno		Legno	Discreto
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Legno	Mediocre
Parapetto	Pietra		Tufo chiaro	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Gli infissi del piano terzo sono di colore bianco.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 24 | Identificativo edificio 24c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Scuro	Pessimo
Basamento	Pietra		Chiara	Pessimo
Cornici	Mattoni a vista		Mattone	Pessimo
Cornicione	Mattoni a vista		Mattone	Pessimo
Infissi	Legno		Marrone	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi	Timpani e Lesene			

NOTE GENERALI

Il Piano terra non segue una regola. Sono presenti vari cromatismi e rivestimenti
Il Secondo piano presenta balconi, ampie finestre e timpani con frontoni curvi e regolari in alternanza
Secondo e terzo piano sono decorati con Lesene.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 25 | Identificativo edificio 25c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	0530-y10r	Buono
Basamento	Pietra	1015-y30r	Ottimo
Cornici	Muratura	0907-y10r	Buono
Cornicione	Muratura		Buono
Infissi	Legno	Marrone	Mediocre
Controinfisso	Legno	Marrone	Mediocre
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Il piano terra presenta delle cornici in pietra scura e delle aperture quadrate con cornice in muratura.

Il primo piano presenta delle ampie aperture con balcone e cornice in muratura con timpano.

Gli angoli sono ornati con un bugnato in granito tinteggiato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 26 Identificativo edificio 26c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1010-y20r/3020-y40r	Buono
Basamento	Marmo	Chiaro	Buono
Cornici	Muratura	0500-n	Buono
Cornicione	Muratura	1010-y20r	Discreto
Infissi	Alluminio	Nero	Mediocre
Controinfisso		Marrone	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

La facciata è costituita da un elemento avanzato che contiene 4 fasci di aperture inquadrate all'interno di cornici aggettanti in muratura.

In facciata è presente con lettere metalliche la scritta QUESTURA

Il palazzo è in fase di ristrutturazione.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 27 | Identificativo edificio 27c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1910

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y50r	Buono
Basamento	Pietra	Grigio	Buono
Cornici	Muratura	0500-n	Buono
Cornicione	Pietra	Bianca	Buono
Infissi	Legno	Bianco	Pessimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Elementi floreali nelle bifore		

NOTE GENERALI

In facciata le aperture sono regolari con alleggerimento degli ordini verso l'alto.

Il Secondo piano ospita delle bifore con ornamento floreale, senza colonna centrale

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 28 Identificativo edificio 28c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Primi 900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Unifamiliare
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y40r/0520-y30r	Buono
Basamento	Pietra	2020-y40r	Buono
Cornici	Muratura	2020-y40r	Buono
Cornicione	Muratura		Buono
Infissi	Legno	Legno	Pessimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Pietra	Bianco/rosa	Discreto
Elementi decorativi	Elementi floreali Liberty		

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 29 | Identificativo edificio 29c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Pietra naturale	Mediocre
Basamento	Intonaco		0510-y	Pessimo
Cornici	Mattoni		Mattoni	Mediocre
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Legno	Buono
Controinfisso			Bianco	
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Legno	
Parapetto	Ferro		Bianco	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presenza di sistema oscurante solo al primo piano.

Cornici al piano terra in muratura Bianco 0500-n.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 30 | Identificativo edificio 30c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1515-y30r	Discreto
Basamento	Intonaco		Bianco	Pessimo
Cornici	Intonaco		Bianco	Buono
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Legno	Buono
Controinfisso			Legno	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Buono
Parapetto	Ferro		Bianco	Discreto
Elementi decorativi	Marcapiano			

NOTE GENERALI

Fa parte dell'edificio con identificativo 29c , con medesime caratteristiche compositive ed architettoniche
Questa porzione di facciata è stata oggetto di restauro.
Ogni piano ha una diversa tipologia e colore di infissi ,controinfissi e sistemi oscuranti
Il basamento presenta tre diverse colorazioni, due delle quali diverse dalla finitura indicata.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 31 | Identificativo edificio 31c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1515-y50r	Pessimo
Basamento	Pietra		Chiaro	Mediocre
Cornici	Tinteggiatura		0500-n	Mediocre
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Legno	Buono
Controinfisso			Legno	
Sistema oscurante			Arancio	
Parapetto	Ferro		Bianco	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 32 | Identificativo edificio 32c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0907-y50r	Ottimo
Basamento	Tinteggiatura		0505-y50r	Ottimo
Cornici	Muratura		0505-y50r	Ottimo
Cornicione	Muratura		0505-y50r	Ottimo
Infissi	Legno		Grigio	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Grigio	Discreto
Parapetto	Ferro		Grigio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Gli infissi in legno sono presenti nel primo piano.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 33_1 Identificativo edificio 33_1c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Quadricromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0515-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		0520-y20r	Ottimo
Cornici	Muratura		4010-y90r	Discreto
Cornicione	Muratura		4010-y90r	Discreto
Infissi	Legno	Alluminio	Legno	Discreto
Controinfisso			Legno	Discreto
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. | Identificativo edificio 33c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0510-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Ottimo
Cornici	Muratura		0505-y50r	Discreto
Cornicione	Muratura		0505-y50r	Discreto
Infissi	Legno	Alluminio	Crema	Discreto
Controinfisso			Crema	
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio/rosso	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 34 | Identificativo edificio 34c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y40r/0500-n	Pessimo
Basamento	Intonaco		Chiaro	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Buono
Controinfisso	Alluminio		Bianco	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone/arancio	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Gli infissi al terzo piano sono in legno degradato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 35 Identificativo edificio 35c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0510-y30r/0505-y30r	Ottimo
Basamento	Intonaco		Cemento	Ottimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bronzo/marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Arancione/Ocra	Buono
Parapetto	Ferro		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

E' presente una cornice sull'accesso principale

Il balcone sul terzo piano è coperto da una struttura in metallo bianco con copertura in tegole

Ogni piano presenta differenti infissi e sistemi oscuranti.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 36 | Identificativo edificio 36c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1515-y20r	Ottimo
Basamento	Intonaco	1515-y30r	Ottimo
Cornici	Muratura	0505-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	0505-y10r	Buono
Infissi	Legno	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante		Marrone	
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 37 | Identificativo edificio 37c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	Ottimo
Basamento	Intonaco	1015-y20r	Ottimo
Cornici	Muratura	1015-y20r	Buono
Cornicione	Muratura	1015-y20r	Buono
Infissi	Legno	Nero	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominata Ex stazione tranvia elettrica P.zza Roma o Stazione Funicolare sita in Piazza Roma.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 38 Identificativo edificio 38c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	Pessimo
Basamento	Intonaco	1015-y20r	Discreto
Cornici	Muratura	0907-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	0907-y10r	Mediocre
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 39 Identificativo edificio 39c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	Pessimo
Basamento	Pietra	1015-y20r	Discreto
Cornici	Muratura	0907-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	0907-y10r	Mediocre
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 40 Identificativo edificio 40c Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	Pessimo
Basamento	Pietra	1015-y20r	Discreto
Cornici	Muratura	0907-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	0907-y10r	Mediocre
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 41 | Identificativo edificio 41c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	0500-n	Pessimo
Basamento	Pietra	Chiaro	Discreto
Cornici	Marmo	Verde	Buono
Cornicione	Muratura	0500-n	Mediocre
Infissi	Alluminio		Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Francesco di Paola.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 42 | Identificativo edificio 42c | Data: 09/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Corte
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y10r/1020-y40r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		1030-y10r	Pessimo
Cornici	Muratura		0500-n	Discreto
Cornicione	Muratura		Giallo medio	Mediocre
Infissi	Alluminio		Marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Arancione	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	
Elementi decorativi	Timpani ed archi		Bianco	

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Rivoiro già De Seta e Raffaelli.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 43 | Identificativo edificio 43c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y50r	Ottimo
Basamento	Intonaco	2020-y50r	Ottimo
Cornici	Muratura	2005-y30r	Buono
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 44 | Identificativo edificio 44c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Ottimo
Basamento	Intonaco		0500-n	Ottimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Nero	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	+ Tapperella Verde/Arancione	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Infissi 5° piano in pvc marrone

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 45 | Identificativo edificio 45c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y20r	Buono
Basamento	Intonaco		1030-y20r	Buono
Cornici	Muratura		1015-y20r	Discreto
Cornicione	Muratura		1015-y20r	
Infissi	Alluminio		Bianco/Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	Mediocre
Parapetto	Ferro		Grigio/Nero	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 46 Identificativo edificio 46c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y40r	Ottimo
Basamento	Tinteggiatura		4000-n	Ottimo
Cornici	Muratura		4000-n	Ottimo
Cornicione	Muratura		4000-n	
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancione	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Terzo piano presenta persiane in legno pessime condizioni.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 47 | Identificativo edificio 47c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y20r	Ottimo
Basamento	Intonaco		1515-y20r	Ottimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 48 Identificativo edificio 48c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0907-y30r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		0907-y30r	Pessimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi			Legno	Pessimo
Controinfisso	Legno		Legno	Pessimo
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancione	Pessimo
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 49 | Identificativo edificio 49c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y20r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		0500-n	Pessimo
Cornici	Ttinteggiatura		0500-n	Pessimo
Cornicione	Muratura		1515-y20r	Pessimo
Infissi	Alluminio		Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	Pessimo
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 50 | Identificativo edificio 50c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Buono
Basamento	Intonaco	1020-y20r	Buono
Cornici	Muratura	3030-y20r	Buono
Cornicione	Muratura	3030-y20r	Mediocre
Infissi	Legno	marrone	Pessimo
Controinfisso		Marrone	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Bianco	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 51 | Identificativo edificio 51c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y20r	Discreto
Basamento	Tinteggiatura		1020-y20r	Buono
Cornici	Muratura		Bianco	Buono
Cornicione	Muratura		1030-y20r	Buono
Infissi	Legno	Alluminio	marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Riferimento scheda 52

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 52 | Identificativo edificio 52c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Discreto
Basamento	Laterizio	1020-y20r	Buono
Cornici	Muratura	0505-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	1010-y20r	Buono
Infissi	Legno	marrone	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Provenzano. L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 53 Identificativo edificio 53c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y	Buono
Basamento	Laterizio		1020-y/2005-y40r	Buono
Cornici	Pietra		Grigio	Buono
Cornicione	Muratura		Grigio	Buono
Infissi	Legno		Bianco	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	Buono
Parapetto	Ferro		Grigio	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 54 Identificativo edificio 54c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1505-y30r	Buono
Basamento	Tinteggiatura	1015-y20r	Buono
Cornici	Muratura	1005-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	1005-y10r	Buono
Infissi	Legno	Bianco	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Solo due finestre del prospetto si differenziano per infissi in legno marrone e tapparelle arancione.

Il portale è in granito.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 55 | Identificativo edificio 55c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Rosa	Pessimo
Basamento	Laterizio	2002-y50r	Buono
Cornici	Muratura	Bianco	Pessimo
Cornicione	Muratura	Bianco	Pessimo
Infissi	Legno	Grigio	Pessimo
Controinfisso	Legno	Bianco	Pessimo
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Bianco	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Solo due finestre del prospetto si differenziano per infissi in legno marrone e tapparelle Ocra.

I colori del prospetto sono totalmente degradati.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 56 Identificativo edificio 56c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Pessimo
Basamento	Intonaco	Bianco	Buono
Cornici	Muratura	1015-y40r	Buono
Cornicione	Muratura	1015-y40r	Buono
Infissi	Legno	Bianco	Pessimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Bianco	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Solo due finestre del prospetto si differenziano per infissi in legno marrone e tapparelle Giallo medio

Al piano superiore sono presenti infissi alluminio Bianco.

Il portale di accesso ha una cornice in pietra con ornamento.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 57 | Identificativo edificio 57c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1565

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Discreto
Basamento	Intonaco	Cemento	Discreto
Cornici	Pietra	Grigio	Mediocre
Cornicione	Muratura	Grigio	Buono
Infissi	Legno	Grigio	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Icona con dipinto madonna		

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Rocco. L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 58 Identificativo edificio 58c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-y50r	Buono
Basamento	Intonaco		Chiaro	Mediocre
Cornici	Muratura		0505-y10r	Buono
Cornicione	Muratura		0505-y10r	Buono
Infissi	Alluminio		Marrone scuro	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro/Bianco	Buono
Parapetto	Ferro		Grigio	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 59 | Identificativo edificio 59c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y30r	Pessimo
Basamento	Intonaco	1505-g80y	Buono
Cornici	Muratura	4020-y70r	Mediocre
Cornicione	Muratura	4020-y70r	Pessimo
Infissi	Legno	Legno	Buono
Controinfisso	Alluminio	Bianco	Buono
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Facciata in forte degrado con cromatismi variabili.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 60 | Identificativo edificio 60c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0907-y30r	Buono
Basamento	Intonaco		Bugnato Bianco	Buono
Cornici	Muratura		3030-y60r	Buono
Cornicione	Muratura		3030-y60r	Buono
Infissi	Alluminio		Marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Marrone	Buono
Parapetto	Muratura		3030-y60r	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 61 | Identificativo edificio 61c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	5005-y20r	Mediocre
Basamento	Intonaco	0500-n	Mediocre
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Legno	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 62 | Identificativo edificio 62c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y30r	Pessimo
Basamento	Laterizio	1015-y20r/2030-y10r	Pessimo
Cornici	Muratura	Bianco	Pessimo
Cornicione	Muratura	1015-y20r	Pessimo
Infissi	Alluminio	Marrone scuro	Ottimo
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella	Marrone scuro	Buono
Parapetto	Muratura		Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Il basamento è composto da varie cromature e condizioni di degrado.

Nel secondo piano sono presenti tapparelle color arancio e marrone scuro con infissi in legno.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 63 | Identificativo edificio 63c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1030-y10r	Mediocre
Basamento	Intonaco	1030-y10r	Mediocre
Cornici	Muratura	1002-y	Mediocre
Cornicione	Muratura	1002-y	Mediocre
Infissi	Alluminio	Grigio	Ottimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Discreto
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Il basamento è in parte rivestito in pietra chiara.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 64 | Identificativo edificio 64c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		4005-y20r	Discreto
Basamento	Intonaco		0300-n	Mediocre
Cornici	Muratura		0300-n	Mediocre
Cornicione	Muratura		0300-n	Mediocre
Infissi	Legno		Marrone	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancione	Pessimo
Parapetto	Ferro			Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

L'edificio risulta in parte ristrutturato recentemente, l'altra perte verte in pessime condizioni.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 66 Identificativo edificio 66c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Buono
Basamento	Travertino	Chiaro	Buono
Cornici	Muratura	3502-y	Buono
Cornicione	Muratura	3502-y	Mediocre
Infissi	Legno	Verde	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

È presente un piano ammezzato tra il piano terra e primo piano.

Presente una targa in marmo.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 67 | Identificativo edificio 67c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura			Pessimo
Basamento	Pietra			Pessimo
Cornici	Muratura			Pessimo
Cornicione	Muratura			Pessimo
Infissi	Legno		Marrone	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Verde	Pessimo
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominazione Palazzo Blandini Dardano
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.
La facciata è altamente degradata e non consente di definire una precisa tinteggiatura.
Presenta un piano in sopraelevazione a rustico.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 68 Identificativo edificio 68c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0804-y10r	Buono
Basamento	Marmo		Grigio	Buono
Cornici	Muratura		2500-n	Buono
Cornicione	Muratura		2500-n	Mediocre
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/Grigio	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio/Nero	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Caffè Imperiale ex caffè Serrao.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Il palazzo è cromaticamente suddiviso in due parti.
Il basamento in marmo è presente solo in una porzione.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 69 Identificativo edificio 69c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1510-y20r	Buono
Basamento	Tinteggiatura	1510-y20r	Buono
Cornici	Muratura	1510-y20r	Buono
Cornicione	Muratura	Bianco	Buono
Infissi	Legno	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

"Portale in pietra con ornato scolpito datato 1805 sito in Corso Mazzini n. 147" risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 70 | Identificativo edificio 70c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2020-y10r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		2020-y10r	Mediocre
Cornici	Muratura		2020-y10r	Discreto
Cornicione	Muratura		2020-y10r	Discreto
Infissi	Legno		Bianco	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Pessimo
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 71 | Identificativo edificio 71c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1600

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y30r	Buono
Basamento	Pietra	Grigio	Buono
Cornici	Muratura	1005-y20r	Discreto
Cornicione	Muratura	1005-y20r	Discreto
Infissi	Legno	Marrone	Discreto
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Amaranto	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Camera di Commercio. L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 72 | Identificativo edificio 72c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r /0500n	Buono
Basamento	Pietra	Chiaro	Buono
Cornici	Muratura	1010-y20r	Buono
Cornicione	Muratura	1010-y20r	Discreto
Infissi	Legno	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 73 | Identificativo edificio 73c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Buono
Basamento	Tinteggiatura	Cemento	Buono
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Metallo		
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 74 | Identificativo edificio 74c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0507-y20r	Buono
Basamento	Tinteggiatura		1505-g90y	Buono
Cornici	Pietra		1505-g90y	Buono
Cornicione	Muratura		0507-y20	Buono
Infissi			Crema	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	Buono
Parapetto				
Elementi decorativi	Elementi in facciata		Muratura	Buono

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 75 | Identificativo edificio 75c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	0505-y20r / 1005-y40r	Buono
Basamento	Pietra	Grigio	Buono
Cornici	Muratura	Bianco	Buono
Cornicione	Muratura	Giallo	Mediocre
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 76 | Identificativo edificio 76c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	1010-y10r /1002-r50b	Mediocre
Basamento	Pietra	1010-y10r	Mediocre
Cornici	Muratura	Grigio	Mediocre
Cornicione	Muratura	Grigio	Mediocre
Infissi	Legno	Marrone	Discreto
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	Giallo	Mediocre
Elementi decorativi	Araldico		

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 77 Identificativo edificio 77c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1594

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	3010-y20r	Mediocre
Basamento	Pietra	3010-y20r	Buono
Cornici	Muratura	3010-y20r	Buono
Cornicione	Muratura	3010-y20r	Buono
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	3010-y20r	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo della Prefettura
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Ultimo piano infissi materiale legno

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 78 Identificativo edificio 78c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1560

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1005-y40r	Pessimo
Basamento	Pietra		Grigio	Buono
Cornici	Pietra		Grigio	Buono
Cornicione	Muratura		Grigio	Buono
Infissi	Legno		Grigio	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno		Mediocre
Parapetto	Muratura		Grigio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Ex Chiesa e Convento, Scuole Pubbliche del Gesù, Sede Convitto Nazionale Galluppi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 79 | Identificativo edificio 79c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		2020-y40r	Buono
Basamento	Pietra		Chiaro	Buono
Cornici	Muratura		2500-n	Buono
Cornicione	Muratura		Grigio	Buono
Infissi	Legno		Grigio	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Grigio	Pessimo
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 80 Identificativo edificio 80c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1515-y30r	Pessimo
Basamento	Pietra		Grigio	Pessimo
Cornici	Muratura		Giallo chiaro	Pessimo
Cornicione	Muratura		Giallo chiaro	Pessimo
Infissi	Legno		Grigio	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Grigio	Pessimo
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Primo piano infissi in legno marrone con tapparelle arancio.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 81 | Identificativo edificio 81c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	2020-y30r	Pessimo
Basamento	Intonaco	Grigio	Pessimo
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone	Pessimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 82 | Identificativo edificio 82c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1010-Y20R	Mediocre
Basamento	Pietra		Grigio/1010-Y20R	Pessimo
Cornici	Muratura		Giallo chiaro	Mediocre
Cornicione	Muratura		Giallo chiaro	Pessimo
Infissi	Alluminio		Bianco	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno		Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 83 Identificativo edificio 83c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		Marrone/Arancio	Pessimo
Basamento	Travertino		Crema	Pessimo
Cornici	Marmo		Crema	Mediocre
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	Pessimo
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 84 Identificativo edificio 84c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	Giallo medio	Pessimo
Basamento	Intonaco	Giallo Medio	Pessimo
Cornici	Muratura		Pessimo
Cornicione	Muratura	Giallo medio	Pessimo
Infissi	Legno	Crema/Marrone	Pessimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Impossibilità di rilevare i colori NCS causa eccessivo degrado

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 85 Identificativo edificio 85c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1515-y20r/0300-n	Pessimo
Basamento	Intonaco		0515-g80y	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone	Pessimo
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancio	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 86 Identificativo edificio 86c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	1002-Y	Buono
Basamento	Travertino	Chiaro	Buono
Cornici		1002-Y	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Marrone	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 87 | Identificativo edificio 87c | Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1569

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1010-y30r	Buono
Basamento	Intonaco		Grigio	Buono
Cornici	Pietra		Grigio Scuro	Buono
Cornicione	Pietra		Grigio scuro	Buono
Infissi	Legno		Marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	
Parapetto				Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 88 Identificativo edificio 88c Data: 15/05/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1532

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	1010-y20r	Buono
Basamento	Intonaco	1010-y20r	Buono
Cornici	Muratura	2020-y30r	Buono
Cornicione	Murautra	2020-y30r	Buono
Infissi			
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	Mattoni a faccia vista	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI



Schede S2 - Catanzaro
Stato di Progetto

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 1 Identificativo edificio 1c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Mattoni a faccia		Pietra	
Basamento	Pietra			
Cornici	Mattoni		RCZ073	
Cornicione	Mattoni e laterizio		RCZ073	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Elementi in rilievo		Mattone	

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Maruca-Mannella ora Varano-Pugliese

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 2 Identificativo edificio 2c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ086	
Basamento	Intonaco		RCZ102	
Cornici	Muratura		RCZ086 basamento RCZ102 L1	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi	Bugnato		RCZ102	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 3 Identificativo edificio 3c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ092	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ092	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 4 Identificativo edificio 4c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ067	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 5 | Identificativo edificio 5c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0507-y/Giallo chiaro	
Basamento	Tinteggiatura		Giallo Medio	
Cornici	Muratura		RCZ073	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura		RCZ063	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 6 Identificativo edificio 6c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Intonaco		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 7 | Identificativo edificio 7c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Intonaco	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ092	
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 9 Identificativo edificio 9c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Travertino chiaro	
Basamento	Pietra		Travertino chiaro	
Cornici/Balconi			RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianca	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL9010	
Elementi decorativi	Scritta in rilievo		Metallo	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 10 Identificativo edificio 10c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici	Travertino	Chiaro	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Bassorilievo + Targa	Metallo/Pietra	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 11 | Identificativo edificio 11c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	
Basamento	Pietra		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto			RCZ073	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 12 | Identificativo edificio 12c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	
Basamento	Pietra		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Metallo/Pittura		Nero/RCZ073	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 13 | Identificativo edificio 13c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino/1010-y10r	
Basamento	Pietra		Grigio	
Cornici	Intonaco		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 14 | Identificativo edificio 14c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Grigio/Bianco	
Basamento	Marmo		RCZ115	
Cornici	Architravi in pietra		RCZ115	
Cornicione			RCZ115	
Infissi	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 15 Identificativo edificio 15c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino chiaro/Giallo medio	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici	Pietra		Giallo chiaro	
Cornicione	Rame			
Infissi	Alluminio		Nero/Bronzo	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Direzione Poste e Telegrafi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 16 | Identificativo edificio 16c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici			
Cornicione	Pietra	Giallo Medio/Grigio	
Infissi	Alluminio	Grigio	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Grigio	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Al terzo piano è presente un corpo aggettante che ospita la scritta "PROVINCIA DI CATANZARO"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 17 | Identificativo edificio 17c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068 - RCZ120	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione	Muratura		RCZ123	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Travertino		Chiaro	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Partendo da sinistra RCZ068 - RCZ120 - RCZ068

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 18 Identificativo edificio 18c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1254

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Giallo Medio/Bianco	
Basamento	Travertino	Grigio	
Cornici	Travertino	Bianco	
Cornicione	Muratura	Giallo Medio	
Infissi	Metallo	nero	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Basilica dell'Immacolata.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 19 | Identificativo edificio 19c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Rosso/grigio/RCZ121	
Basamento	Pietra	Grigio Scuro	
Cornici	Metallo	Marrone	
Cornicione			
Infissi	Metallo	Grigio platino RAL7036	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 20 | Identificativo edificio 20c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Pietra	RCZ121	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Metallo	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Bugnature in muratura	RCZ121	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 21 | Identificativo edificio 21c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ105	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Muratura/granito	RCZ120	
Cornicione	Laterizio	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Metallo	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Cornice marcapiano e colonne in rilievo	RCZ120	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 22 | Identificativo edificio 22c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ115	
Basamento	Pietra	RCZ061	
Cornici	Muratura	RCZ061	
Cornicione	Laterizio	RCZ061	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi	Bugnato sugli spigoli	RCZ061	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 23 | Identificativo edificio 23c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1874

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Tufo chiaro	
Basamento	Pietra		Tufo chiaro	
Cornici	Pietra		Tufo chiaro	
Cornicione	Legno		Legno	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Legno	
Parapetto	Pietra		Tufo chiaro	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 24 | Identificativo edificio 24c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Scuro	
Basamento	Pietra		RCZ102	
Cornici	Mattoni a vista		RCZ102	
Cornicione	Mattoni a vista		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Timpani e Lesene			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 25 | Identificativo edificio 25c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	RCZ067	
Basamento	Pietra	RCZ067	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Legno	Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 26 Identificativo edificio 26c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ062	
Basamento	Marmo	Chiaro	
Cornici	Muratura	RCZ105	
Cornicione	Muratura	RCZ105	
Infissi	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso		Marrone chiaro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 27 | Identificativo edificio 27c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1910

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ111	
Basamento	Pietra	RCZ112	
Cornici	Muratura	0500-n	
Cornicione	Pietra	Bianca	
Infissi	Legno	Bianco	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Elementi floreali nelle bifore	0500-n	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 28 Identificativo edificio 28c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Primi 900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Unifamiliare
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Pietra	RCZ102	
Cornici	Muratura	RCZ102	
Cornicione	Muratura		
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Pietra	RCZ102	
Elementi decorativi	Elementi floreali Liberty	RCZ102	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 29 | Identificativo edificio 29c | Data: 15/010/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Pietra naturale	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici	Mattoni		RCZ075	
Cornicione				
Infissi		Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			Marrone scuro	
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 30 | Identificativo edificio 30c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici	Intonaco		RCZ075	
Cornicione				
Infissi		Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi	Marcapiano		RCZ075	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 31 | Identificativo edificio 31c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ111	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Tinteggiatura	RCZ105	
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso		Marrone scuro	
Sistema oscurante		Marrone scuro	
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 32 | Identificativo edificio 32c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ102	
Cornici	Muratura		RCZ102	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 33_1 Identificativo edificio 33_1c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Travertino	RCZ120	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso		Marrone chiaro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. | Identificativo edificio 33c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ105	
Basamento	Travertino		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione	Muratura		RCZ121	
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso			Marrone chiaro	
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 34 | Identificativo edificio 34c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici			RCZ075	
Cornicione			RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso	Alluminio		Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 35 Identificativo edificio 35c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ063	
Basamento	Intonaco		RCZ092	
Cornici			RCZ092	
Cornicione			RCZ092	
Infissi	Alluminio		Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 36 | Identificativo edificio 36c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione	Muratura	RCZ073	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante		Marrone scuro	
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 37 | Identificativo edificio 37c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Intonaco	1015-y20r	
Cornici	Muratura	1015-y20r	
Cornicione	Muratura	1015-y20r	
Infissi	Legno	Nero	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominata Ex stazione tranvia elettrica P.zza Roma o Stazione Funicolare sita in Piazza Roma.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 38 Identificativo edificio 38c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Intonaco	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 39 | Identificativo edificio 39c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Pietra	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 40 | Identificativo edificio 40c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Pietra	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 41 | Identificativo edificio 41c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	0500-n	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici	Marmo	Verde	
Cornicione	Muratura	0500-n	
Infissi	Alluminio		
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Francesco di Paola.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 42 | Identificativo edificio 42c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Corte
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y10r/1020-y40r	
Basamento	Tinteggiatura		1030-y10r	
Cornici	Muratura		0500-n	
Cornicione	Muratura		Giallo medio	
Infissi	Alluminio		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Arancione	
Parapetto	Ferro		Nero	
Elementi decorativi	Timpani ed archi		Bianco	

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Rivoiro già De Seta e Raffaelli.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 43 | Identificativo edificio 43c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ121	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione		RCZ073	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 44 | Identificativo edificio 44c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ075	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 45 | Identificativo edificio 45c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ070	
Cornici	Muratura		RCZ075	
Cornicione	Muratura		RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 46 Identificativo edificio 46c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ120	
Cornici	Muratura		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 47 | Identificativo edificio 47c | Data: 15/010/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ112	
Basamento	Intonaco		RCZ112	
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 48 Identificativo edificio 48c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ068	
Cornici				
Cornicione				
Infissi			Marrone chiaro	
Controinfisso	Legno		Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 49 | Identificativo edificio 49c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ105	
Cornici	Ttinteggiatura		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 50 | Identificativo edificio 50c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ120	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso		Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 51 | Identificativo edificio 51c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ061	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ115	
Cornici	Muratura	RCZ115	
Cornicione	Muratura	RCZ115	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 52 | Identificativo edificio 52c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Discreto
Basamento	Laterizio	1020-y20r	Buono
Cornici	Muratura	0505-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	1010-y20r	Buono
Infissi	Legno	marrone	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Provenzano.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 53 | Identificativo edificio 53c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ067	
Basamento	Laterizio		RCZ121	
Cornici	Pietra		RCZ121	
Cornicione	Muratura		RCZ121	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 54 | Identificativo edificio 54c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ115	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 55 | Identificativo edificio 55c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Laterizio	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso	Legno	Marrone chiaro	
Sistema oscurante		Verde	
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 56 Identificativo edificio 56c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ115	
Basamento	Intonaco	RCZ063	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 57 | Identificativo edificio 57c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1565

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	
Basamento	Intonaco	Cemento	
Cornici	Pietra	Grigio	
Cornicione	Muratura	Grigio	
Infissi	Legno	Grigio	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Icona con dipinto madonna		

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Rocco.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 58 Identificativo edificio 58c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ111	
Basamento	Intonaco		RCZ112	
Cornici	Muratura		RCZ112	
Cornicione	Muratura		RCZ112	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 59 | Identificativo edificio 59c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ121	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Alluminio	Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 60 | Identificativo edificio 60c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ105	
Basamento	Intonaco	RCZ120	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Persiana	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura	RCZ120	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 61 | Identificativo edificio 61c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ068	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 62 | Identificativo edificio 62c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Laterizio	RCZ070	
Cornici	Muratura	RCZ075	
Cornicione	Muratura	RCZ075	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura	RCZ075	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 63 Identificativo edificio 63c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Intonaco	RCZ064	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 64 | Identificativo edificio 64c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Intonaco		RCZ105	
Cornici	Muratura		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 66 Identificativo edificio 66c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Travertino	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Verde	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 67 | Identificativo edificio 67c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Pietra		RCZ120	
Cornici	Muratura		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 68 Identificativo edificio 68c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0804-y10r	
Basamento	Marmo		Grigio	
Cornici	Muratura		2500-n	
Cornicione	Muratura		2500-n	
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/Grigio	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio/Nero	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Caffè Imperiale ex caffè Serrao.

Il palazzo è cromaticamente suddiviso in due parti.
Il basamento in marmo è presente solo in una porzione.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI RPOGETTO

Scheda di rilevamento n. 69 Identificativo edificio 69c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

"Portale in pietra con ornato scolpito datato 1805 sito in Corso Mazzini n. 147" risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 70 | Identificativo edificio 70c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ073	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ073	
Cornici	Muratura		RCZ102	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 71 | Identificativo edificio 71c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1600

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y30r	
Basamento	Pietra	Grigio	
Cornici	Muratura	1005-y20r	
Cornicione	Muratura	1005-y20r	
Infissi	Legno	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Amaranto	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Camera di Commercio.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 72 | Identificativo edificio 72c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Pietra	RCZ064	
Cornici	Muratura	RCZ064	
Cornicione	Muratura	RCZ064	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 73 | Identificativo edificio 73c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura	Cemento	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Metallo	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 74 | Identificativo edificio 74c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ111	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ111	
Cornici	Pietra		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto				
Elementi decorativi	Elementi in facciata		RCZ105	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 75 | Identificativo edificio 75c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ068	
Basamento	Pietra	Grigio	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 76 Identificativo edificio 76c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ064	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Muratura	RCZ105	
Cornicione	Muratura	RCZ105	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	RCZ105	
Elementi decorativi	Araldico	RCZ105	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 77 | Identificativo edificio 77c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1594

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	3010-y20r	
Basamento	Pietra	3010-y20r	
Cornici	Muratura	3010-y20r	
Cornicione	Muratura	3010-y20r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	3010-y20r	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo della Prefettura
Ultimo piano infissi materiale legno

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 78 Identificativo edificio 78c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1560

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1005-y40r	
Basamento	Pietra		Grigio	
Cornici	Pietra		Grigio	
Cornicione	Muratura		Grigio	
Infissi	Legno		Grigio	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno		Mediocre
Parapetto	Muratura		Grigio	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Ex Chiesa e Convento, Scuole Pubbliche del Gesù, Sede Convitto Nazionale Galluppi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 79 | Identificativo edificio 79c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ073	
Basamento	Pietra		RCZ115	
Cornici	Muratura		RCZ115	
Cornicione	Muratura		RCZ115	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 80 | Identificativo edificio 80c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ068	
Basamento	Pietra		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione	Muratura		RCZ121	
Infissi	Legno		Grigio Chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Grigio Chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 81 | Identificativo edificio 81c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ120	
Basamento	Intonaco	RCZ064	
Cornici		RCZ064	
Cornicione		RCZ064	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 82 | Identificativo edificio 82c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ063	
Basamento	Pietra		RCZ075	
Cornici	Muratura		RCZ075	
Cornicione	Muratura		RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 83 Identificativo edificio 83c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		RCZ088	
Basamento	Travertino		RCZ088	
Cornici	Marmo		Crema	
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 84 | Identificativo edificio 84c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ067	
Basamento	Intonaco	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 85 | Identificativo edificio 85c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ088	
Basamento	Intonaco		RCZ088	
Cornici			RCZ0123	
Cornicione			RCZ0123	
Infissi	Alluminio	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Legno		Marrone scuro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 86 Identificativo edificio 86c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ073	
Basamento	Travertino	Chiaro	
Cornici		RCZ073	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 87 | Identificativo edificio 87c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1569

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1010-y30r	
Basamento	Intonaco		Grigio	
Cornici	Pietra		Grigio Scuro	
Cornicione	Pietra		Grigio scuro	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	
Parapetto				Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Edificio vincolato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 88 Identificativo edificio 88c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1532

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione	Murautra	RCZ073	
Infissi			
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	Mattoni a faccia vista	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 1 Identificativo edificio 1c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Mattoni a faccia		Pietra	
Basamento	Pietra			
Cornici	Mattoni		RCZ073	
Cornicione	Mattoni e laterizio		RCZ073	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7073	
Elementi decorativi	Elementi in rilievo		Mattone	

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Maruca-Mannella ora Varano-Pugliese

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 2 Identificativo edificio 2c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Comm
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ086	
Basamento	Intonaco		RCZ102	
Cornici	Muratura		RCZ086 basamento RCZ102 L1	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi	Bugnato		RCZ102	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 3 Identificativo edificio 3c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ092	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ092	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 4 Identificativo edificio 4c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ067	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 5 | Identificativo edificio 5c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0507-y/Giallo chiaro	
Basamento	Tinteggiatura		Giallo Medio	
Cornici	Muratura		RCZ073	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura		RCZ063	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 6 Identificativo edificio 6c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Intonaco		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 7 | Identificativo edificio 7c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Intonaco	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ092	
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 9 Identificativo edificio 9c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Travertino chiaro	
Basamento	Pietra		Travertino chiaro	
Cornici/Balconi			RCZ121	
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianca	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL9010	
Elementi decorativi	Scritta in rilievo		Metallo	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 10 Identificativo edificio 10c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici	Travertino	Chiaro	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Bassorilievo + Targa	Metallo/Pietra	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 11 | Identificativo edificio 11c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerc
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	
Basamento	Pietra		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto			RCZ073	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 12 | Identificativo edificio 12c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino Chiaro/1010-y20r	
Basamento	Pietra		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Metallo/Pittura		Nero/RCZ073	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 13 | Identificativo edificio 13c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino/1010-y10r	
Basamento	Pietra		Grigio	
Cornici	Intonaco		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 14 | Identificativo edificio 14c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Grigio/Bianco	
Basamento	Marmo		RCZ115	
Cornici	Architravi in pietra		RCZ115	
Cornicione			RCZ115	
Infissi	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Metallo		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 15 Identificativo edificio 15c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Tinteggiatura	Travertino chiaro/Giallo medio	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici	Pietra		Giallo chiaro	
Cornicione	Rame			
Infissi	Alluminio		Nero/Bronzo	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Direzione Poste e Telegrafi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 16 | Identificativo edificio 16c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Travertino chiaro	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici			
Cornicione	Pietra	Giallo Medio/Grigio	
Infissi	Alluminio	Grigio	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Grigio	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Al terzo piano è presente un corpo aggettante che ospita la scritta "PROVINCIA DI CATANZARO"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 17 | Identificativo edificio 17c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068 - RCZ120	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici	Travertino		Chiaro	
Cornicione	Muratura		RCZ123	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Travertino		Chiaro	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Partendo da sinistra RCZ067 - RCZ120 - RCZ068

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 18 Identificativo edificio 18c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1254

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Giallo Medio/Bianco	
Basamento	Travertino	Grigio	
Cornici	Travertino	Bianco	
Cornicione	Muratura	Giallo Medio	
Infissi	Metallo	nero	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Basilica dell'Immacolata.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 19 | Identificativo edificio 19c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Rosso/grigio/RCZ121	
Basamento	Pietra	Grigio Scuro	
Cornici	Metallo	Marrone	
Cornicione			
Infissi	Metallo	Grigio platino RAL7036	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 20 | Identificativo edificio 20c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Pietra	RCZ121	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Metallo	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Bugnature in muratura	RCZ121	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 21 | Identificativo edificio 21c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ105	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Muratura/granito	RCZ120	
Cornicione	Laterizio	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella Legno	Marrone scuro	
Parapetto	Metallo	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Cornice marcapiano e colonne in rilievo	RCZ120	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 22 | Identificativo edificio 22c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ115	
Basamento	Pietra	RCZ061	
Cornici	Muratura	RCZ061	
Cornicione	Laterizio	RCZ061	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Metallo	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi	Bugnato sugli spigoli	RCZ061	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 23 | Identificativo edificio 23c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1874

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Tufo chiaro	
Basamento	Pietra		Tufo chiaro	
Cornici	Pietra		Tufo chiaro	
Cornicione	Legno		Legno	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Legno	
Parapetto	Pietra		Tufo chiaro	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 24 | Identificativo edificio 24c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Scuro	
Basamento	Pietra		RCZ102	
Cornici	Mattoni a vista		RCZ102	
Cornicione	Mattoni a vista		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi	Timpani e Lesene			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 25 | Identificativo edificio 25c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	RCZ067	
Basamento	Pietra	RCZ067	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Legno	Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 26 Identificativo edificio 26c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ062	
Basamento	Marmo	Chiaro	
Cornici	Muratura	RCZ105	
Cornicione	Muratura	RCZ105	
Infissi	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso		Marrone chiaro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 27 | Identificativo edificio 27c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1910

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ111	
Basamento	Pietra	RCZ112	
Cornici	Muratura	0500-n	
Cornicione	Pietra	Bianca	
Infissi	Legno	Bianco	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Elementi floreali nelle bifore		

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 28 Identificativo edificio 28c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Primi 900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Unifamiliare
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Pietra	RCZ102	
Cornici	Muratura	RCZ102	
Cornicione	Muratura		
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Pietra	RCZ102	
Elementi decorativi	Elementi floreali Liberty		

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 29 | Identificativo edificio 29c | Data: 15/010/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra	Intonaco	Pietra naturale	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici	Mattoni		Mattoni	
Cornicione				
Infissi		Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			Marrone scuro	
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 30 | Identificativo edificio 30c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici	Intonaco		RCZ075	
Cornicione				
Infissi		Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi	Marcapiano		RCZ075	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 31 | Identificativo edificio 31c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ111	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Tinteggiatura	RCZ105	
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso		Marrone scuro	
Sistema oscurante		Marrone scuro	
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 32 | Identificativo edificio 32c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ102	
Cornici	Muratura		RCZ102	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 33_1 Identificativo edificio 33_1c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Travertino	RCZ120	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso		Marrone chiaro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. | Identificativo edificio 33c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ105	
Basamento	Travertino		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione	Muratura		RCZ121	
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso			Marrone chiaro	
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 34 | Identificativo edificio 34c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici			RCZ075	
Cornicione			RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso	Alluminio		Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 35 Identificativo edificio 35c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ063	
Basamento	Intonaco		RCZ092	
Cornici			RCZ092	
Cornicione			RCZ092	
Infissi	Alluminio		Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 36 | Identificativo edificio 36c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione	Muratura	RCZ073	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante		Marrone scuro	
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 37 | Identificativo edificio 37c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Intonaco	1015-y20r	
Cornici	Muratura	1015-y20r	
Cornicione	Muratura	1015-y20r	
Infissi	Legno	Nero	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominata Ex stazione tranvia elettrica P.zza Roma o Stazione Funicolare sita in Piazza Roma.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 38 Identificativo edificio 38c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Intonaco	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 39 | Identificativo edificio 39c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Pietra	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 40 | Identificativo edificio 40c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	
Basamento	Pietra	1015-y20r	
Cornici	Muratura	0907-y10r	
Cornicione	Muratura	0907-y10r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Edificio sede della Caserma della Guardia di Finanza "Soveria Mannelli"
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 41 | Identificativo edificio 41c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	0500-n	
Basamento	Pietra	Chiaro	
Cornici	Marmo	Verde	
Cornicione	Muratura	0500-n	
Infissi	Alluminio		
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Francesco di Paola.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 42 | Identificativo edificio 42c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1577

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Corte
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y10r/1020-y40r	
Basamento	Tinteggiatura		1030-y10r	
Cornici	Muratura		0500-n	
Cornicione	Muratura		Giallo medio	
Infissi	Alluminio		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Arancione	
Parapetto	Ferro		Nero	
Elementi decorativi	Timpani ed archi		Bianco	

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Rivoiro già De Seta e Raffaelli.
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 43 | Identificativo edificio 43c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ121	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione		RCZ073	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 44 | Identificativo edificio 44c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ075	
Basamento	Intonaco		RCZ075	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 45 | Identificativo edificio 45c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ070	
Basamento	Intonaco		RCZ070	
Cornici	Muratura		RCZ075	
Cornicione	Muratura		RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 46 Identificativo edificio 46c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ120	
Cornici	Muratura		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 47 | Identificativo edificio 47c | Data: 15/010/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ112	
Basamento	Intonaco		RCZ112	
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 48 Identificativo edificio 48c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ068	
Cornici				
Cornicione				
Infissi			Marrone chiaro	
Controinfisso	Legno		Marrone chiaro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 49 | Identificativo edificio 49c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ105	
Cornici	Ttinteggiatura		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 50 | Identificativo edificio 50c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ120	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso		Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 51 | Identificativo edificio 51c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ061	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ115	
Cornici	Muratura	RCZ115	
Cornicione	Muratura	RCZ115	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 52 | Identificativo edificio 52c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	Discreto
Basamento	Laterizio	1020-y20r	Buono
Cornici	Muratura	0505-y10r	Buono
Cornicione	Muratura	1010-y20r	Buono
Infissi	Legno	marrone	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	Pessimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo Provenzano.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 53 | Identificativo edificio 53c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ062	
Basamento	Laterizio		RCZ061	
Cornici	Pietra		RCZ061	
Cornicione	Muratura		RCZ061	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 54 | Identificativo edificio 54c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ115	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 55 | Identificativo edificio 55c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Laterizio	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso	Legno	Marrone chiaro	
Sistema oscurante		Verde	
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 56 Identificativo edificio 56c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ115	
Basamento	Intonaco	RCZ115	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 57 | Identificativo edificio 57c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1565

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1020-y20r	
Basamento	Intonaco	Cemento	
Cornici	Pietra	Grigio	
Cornicione	Muratura	Grigio	
Infissi	Legno	Grigio	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi	Icona con dipinto madonna		

NOTE GENERALI

Denominato Chiesa di San Rocco.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 58 Identificativo edificio 58c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ111	
Basamento	Intonaco		RCZ112	
Cornici	Muratura		RCZ112	
Cornicione	Muratura		RCZ112	
Infissi	Legno		Marrone scuro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 59 | Identificativo edificio 59c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ121	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Alluminio	Marrone scuro	
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 60 | Identificativo edificio 60c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ105	
Basamento	Intonaco	RCZ105	
Cornici	Muratura	RCZ120	
Cornicione	Muratura	RCZ120	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Persiana	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura	RCZ120	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 61 | Identificativo edificio 61c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '70

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ068	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 62 | Identificativo edificio 62c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ070	
Basamento	Laterizio	RCZ070	
Cornici	Muratura	RCZ075	
Cornicione	Muratura	RCZ075	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Tapparella	Marrone scuro	
Parapetto	Muratura	RCZ075	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 63 Identificativo edificio 63c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ064	
Basamento	Intonaco	RCZ064	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Alluminio	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 64 | Identificativo edificio 64c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ068	
Basamento	Intonaco		RCZ105	
Cornici	Muratura		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio chiaro RAL7035	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 66 Identificativo edificio 66c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Travertino	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Verde	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 67 | Identificativo edificio 67c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ064	
Basamento	Pietra		RCZ120	
Cornici	Muratura		RCZ120	
Cornicione	Muratura		RCZ120	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Legno	Verde	
Parapetto	Ferro		Bianco	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 68 Identificativo edificio 68c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0804-y10r	
Basamento	Marmo		Grigio	
Cornici	Muratura		2500-n	
Cornicione	Muratura		2500-n	
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/Grigio	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio/Nero	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Caffè Imperiale ex caffè Serrao.

Il palazzo è cromaticamente suddiviso in due parti.
Il basamento in marmo è presente solo in una porzione.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI RPOGETTO

Scheda di rilevamento n. 69 Identificativo edificio 69c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ092	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ092	
Cornici	Muratura	RCZ063	
Cornicione	Muratura	RCZ063	
Infissi	Legno	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Nero	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

"Portale in pietra con ornato scolpito datato 1805 sito in Corso Mazzini n. 147" risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 70 | Identificativo edificio 70c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ073	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ073	
Cornici	Muratura		RCZ102	
Cornicione	Muratura		RCZ102	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 71 | Identificativo edificio 71c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1600

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2020-y30r	
Basamento	Pietra	Grigio	
Cornici	Muratura	1005-y20r	
Cornicione	Muratura	1005-y20r	
Infissi	Legno	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Amaranto	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Camera di Commercio.

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 72 | Identificativo edificio 72c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Pietra	RCZ064	
Cornici	Muratura	RCZ064	
Cornicione	Muratura	RCZ064	
Infissi	Legno	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 73 | Identificativo edificio 73c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ068	
Basamento	Tinteggiatura	Cemento	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Metallo	Grigio chiaro RAL7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 74 | Identificativo edificio 74c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ111	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ111	
Cornici	Pietra		RCZ105	
Cornicione	Muratura		RCZ105	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto				
Elementi decorativi	Elementi in facciata		RCZ105	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 75 | Identificativo edificio 75c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ068	
Basamento	Pietra	Grigio	
Cornici	Muratura	RCZ121	
Cornicione	Muratura	RCZ121	
Infissi	Alluminio	Marrone chiaro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio platino RAL7036	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 76 Identificativo edificio 76c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante 1900

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ064	
Basamento	Pietra	RCZ105	
Cornici	Muratura	RCZ105	
Cornicione	Muratura	RCZ105	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	RCZ105	
Elementi decorativi	Araldico		

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 77 | Identificativo edificio 77c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1594

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Ente Statale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	3010-y20r	
Basamento	Pietra	3010-y20r	
Cornici	Muratura	3010-y20r	
Cornicione	Muratura	3010-y20r	
Infissi	Alluminio	Marrone	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	3010-y20r	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Denominato Palazzo della Prefettura
Ultimo piano infissi materiale legno

L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 78 Identificativo edificio 78c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1560

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1005-y40r	
Basamento	Pietra		Grigio	
Cornici	Pietra		Grigio	
Cornicione	Muratura		Grigio	
Infissi	Legno		Grigio	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno		Mediocre
Parapetto	Muratura		Grigio	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Denominato Ex Chiesa e Convento, Scuole Pubbliche del Gesù, Sede Convitto Nazionale Galluppi
L'edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 79 | Identificativo edificio 79c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ073	
Basamento	Pietra		RCZ115	
Cornici	Muratura		RCZ115	
Cornicione	Muratura		RCZ115	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio chiaro RAL7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 80 | Identificativo edificio 80c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ068	
Basamento	Pietra		RCZ121	
Cornici	Muratura		RCZ121	
Cornicione	Muratura		RCZ121	
Infissi	Legno		Grigio Chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Grigio Chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 81 | Identificativo edificio 81c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ120	
Basamento	Intonaco	RCZ064	
Cornici		RCZ064	
Cornicione		RCZ064	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 82 | Identificativo edificio 82c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ063	
Basamento	Pietra		RCZ075	
Cornici	Muratura		RCZ075	
Cornicione	Muratura		RCZ075	
Infissi	Legno		Marrone chiaro	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone chiaro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 83 Identificativo edificio 83c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		RCZ088	
Basamento	Travertino		RCZ088	
Cornici	Marmo		Crema	
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 84 | Identificativo edificio 84c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ067	
Basamento	Intonaco	RCZ122	
Cornici	Muratura	RCZ122	
Cornicione	Muratura	RCZ122	
Infissi	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Città di Catanzaro
Piano del Colore e arredo urbano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 85 | Identificativo edificio 85c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ088	
Basamento	Intonaco		RCZ0123	
Cornici			RCZ0123	
Cornicione			RCZ0123	
Infissi	Alluminio	Legno	Marrone scuro	
Controinfisso	Legno		Marrone scuro	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone scuro	
Parapetto	Ferro		Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 86 Identificativo edificio 86c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca Ante '50

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ073	
Basamento	Travertino	Chiaro	
Cornici		RCZ073	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Marrone scuro	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio antracite RAL7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 87 | Identificativo edificio 87c | Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1569

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		1010-y30r	
Basamento	Intonaco		Grigio	
Cornici	Pietra		Grigio Scuro	
Cornicione	Pietra		Grigio scuro	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	
Parapetto				Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Edificio vincolato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 88 Identificativo edificio 88c Data: 15/10/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Corso G. Mazzini

Centro Storico ☑ Marina ☐

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1532

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Religioso
Tipologia	
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco	RCZ068	
Basamento	Intonaco	RCZ073	
Cornici	Muratura	RCZ073	
Cornicione	Murautra	RCZ073	
Infissi			
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Muratura	Mattoni a faccia vista	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI



Cartella colori
Catanzaro

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE, Cod. RCZ0..

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

R CZ062
S 0505-Y10R

R CZ075
S 2005-Y40R

R CZ088
S 2010-Y30R

R CZ092
S 1505-Y20R

R CZ073
S 1005-Y40R

R CZ112
S 2005-R

R CZ070
S 0804-Y50R

R CZ115
S 1502-Y50R

R CZ083
S 1010-Y30R

R CZ111
S 1502-R

R CZ063
S 0603-Y20R

R CZ122
S 2502-Y

R CZ084
S 0907-Y30R

R CZ067
S 1002-G50Y

R CZ123
S 3502-Y

R CZ086
S 1505-Y30R

R CZ064
S 1002-Y

R CZ121
S 2002-Y50R

R CZ105
S 0500-N

R CZ120
S 2002-Y50R

R CZ079
S 4010-Y50R

R CZ061
S 0502-G50Y

R CZ068
S 1000-N

R CZ102
S 3005-Y20R

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI INFISSI, Cod. RAL

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

VERDE

MARRONE

MARRONE

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI OPERE IN FERRO, Cod. RAL

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037



Planimetria generale CZ
Numerazione edifici

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano



ARCHITECTURAL DESIGNER/ PROGETTISTA ARCHITETTONICO

STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan
Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano
tel. +39 0223683343
e-mail: info@studiorotella.com
web : studiorotella.com

Piano Colore Catanzaro
Numerazione edifici rilevati

TAV 1



ARCHITECTURAL DESIGNER/ PROGETTISTA ARCHITETTONICO

STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan

Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano
tel. +39 02.0643245
e-mail: info@studiorotella.com
web : studiorotella.com

Piano Colore Catanzaro
Numerazione edifici rilevati

TAV 2



Schede S2 - Catanzaro Lido
Stato di Fatto rilevato

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 1 | Identificativo edificio IM | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1030-Y20R	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura	2002-Y	Mediocre
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Bronzo	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 2 | Identificativo edificio 2M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2030-Y10R	Buono
Basamento	Travertino		Chiaro	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone Medio	Pessimo
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La tipologia ed i materiali del sistema oscurante non è omogenea per tutta la facciata

Presenza dei controinfissi non omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 3 | Identificativo edificio 3M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0907-y10R 4020-b90g 3020-y50r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Buono
Cornici				
Cornicione	Muratura		4020-b90g	
Infissi	Legno		Marrone Scuro	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Pessimo
Parapetto	Ferro		Verde Scuro	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presenza di Controinfisso non omogenea.

Colori e materiali degli infissi non omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 4 | Identificativo edificio 4M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		3010-Y30R	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Buono
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 5 | Identificativo edificio 5M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	1040-y10r 3005-g80y 0550-Y10R	Mediocre
Basamento	Intonaco		3005-g80y (zoccolo)	Mediocre
Cornici	Tinteggiatura		3005-g80y	
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Nero/Bianco	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 6 | Identificativo edificio 6M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Magazzino
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		3005-y50r	Mediocre
Basamento	Intonaco		6005-r50b	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Saracinesca	Metallo	Grigio	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 7 | Identificativo edificio 7M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		Marrone Scuro	Discreto
Basamento	Piastrelle		Crema/Marrone Scuro	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco/ Marrone Scuro	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza di controinfissi non è omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 8 Identificativo edificio 8m Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-Y20R	Mediocre
Basamento				
Cornici	Intonaco		2010-y60	
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Grigio Scuro	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Corpo avanzato in legno marrone scuro e vetro

Recinzione perimetrale piatrellata in Gres Color Crema e ferro grigio scuro

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 9 | Identificativo edificio 8M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo/Bianco	Mediocre
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Azzurro scuro/Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro/Muratura		Rosso/0300-n	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Tipologia, materiali di Controinfissi e sistema oscurante non sono omogenei in tutta la facciata.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 10 | Identificativo edificio 10M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		2020-y30r 5020-y60r	Buono
Basamento	Piastrelle		2020-y30r	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Grigio Chiaro	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Tipologia e materiali di infissi, Controinfissi e sistema oscurante non sono omogenei.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 11 | Identificativo edificio 11M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2020-Y40r 1015-g80y	Buono
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Buono
Parapetto	Ferro		6010-g10y	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 12 Identificativo edificio 12M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1015-y20r	Buono
Basamento	Travertino	Chiaro (zoccolo)	Discreto
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Legno	Marrone Scuro	Mediocre
Controinfisso	Alluminio	Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro/Muratura	Nero/Bianco	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

La presenza di sistema oscurante e di controinfisso non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 13 | Identificativo edificio 13M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1005-y60r 0505-y30r	Buono
Basamento	Intonaco		3005-g80	Buono
Cornici	Intonaco		0500-N	Buono
Cornicione	Intonaco		0500-N	Buono
Infissi	Alluminio		Bianco	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Buono
Parapetto	Ferro		Grigio	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 14 | Identificativo edificio 14M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1005-y20r	Buono
Basamento	Pietra	Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio Scuro	Mediocre
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 15 | Identificativo edificio 15M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		3005-g80y 1030-y40r	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone/Bianco	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo/Grigio Chiaro	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro/Muratura		Bianco/Grigio Scuro	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente un locale commerciale con corpo avanzato in vetro ed acciaio grigio scuro.

La presenza e la tipologia di infissi e controinfissi non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 16 | Identificativo edificio 16M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y60r 3005-g80y	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Buono
Parapetto	Muratura		Grigio Medio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 17 | Identificativo edificio 17M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-y30r	Discreto
Basamento	Intonaco		3502-y	Mediocre
Cornici				
Cornicione	Muratura		3502-y	Mediocre
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente un locale commerciale con corpo avanzato in vetro e acciaio grigio chiaro e scuro.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 18 Identificativo edificio 18M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0500-N	Discreto
Basamento	Piastrelle		0907-y50r	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco/Nero	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 19 | Identificativo edificio 19M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y20r	Buono
Basamento	Intonaco		3502-y	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Medio	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro/Muratura		Nero/Giallo Scuro	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 20 | Identificativo edificio 20M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	In Disuso
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		2010-y60	Pessimo
Basamento	Intonaco		5010-r10b	Pessimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancio	Pessimo
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 21 | Identificativo edificio 21M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	0502-g50y	Buono
Basamento	Intonaco	3005-g80y	Buono
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Nero	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 22 | Identificativo edificio 22M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Associazione/Demanio
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0502-y	Pessimo
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 23 | Identificativo edificio 23M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	0502-r	Buono
Basamento	Intonaco	7502-g	Buono
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Nero	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio	Mediocre
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 24 | Identificativo edificio 24M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1030-y10r 0510-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone Medio /Bianco	Discreto
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Al piano terra sono presenti persiane in alluminio color verde.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 25 | Identificativo edificio 25M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Verde Scuro	Mediocre
Parapetto	Ferro/Muratura		Grigio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 26 Identificativo edificio 26M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0506-y10r 1015-y10r	Pessimo
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Grigio	Mediocre
Parapetto	Ferro		Grigio Scuro	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Al piano terro sono presenti persiane in alluminio

La presenza,la tipologia ed i materiali di sistemi oscuranti e controinfissi non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 27 | Identificativo edificio 27M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	Buono
Basamento	Pietra		Giallo Chiaro/Scuro	Buono
Cornici	Intonaco		0907-y10r	Buono
Cornicione	Intonaco		0500-n	Mediocre
Infissi	Alluminio		Bianco	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Marrone	Buono
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 28 Identificativo edificio 28M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	Mediocre
Basamento	Laterizio		Marrone (zoccolo)	Mediocre
Cornici	Intonaco		0500-n	Mediocre
Cornicione	Intonaco		0500-n	Mediocre
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 29 Identificativo edificio 29M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1010-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Pvc		Marrone Medio	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Marrone Medio	Mediocre
Parapetto	Ferro/Mosaico		Grigio chiaro/Azzurro chiaro	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Il piano terra differisce in quanto è assente il controinfisso ed è differente la colorazione del sistema oscurante.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 30 | Identificativo edificio 30M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0907-y10r 2040-y40r	Ottimo
Basamento	Pietra		Scuro	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Verde	Buono
Parapetto	Ferro		Nero	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Il secondo piano differisce in quanto è assente il controinfisso.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 31 | Identificativo edificio 31M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Pessimo
Basamento	Intonaco		5010-r10b	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/Bronzo	Discreto
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bronzo	Discreto
Parapetto	Ferro		Marrone Scuro	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

E' presente una recizione perimetrale in ferro verde in pessimo stato.

E' presente un appartamento con sistema oscurante con persiane in legno.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 32 | Identificativo edificio 32M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2005-y50r	Buono
Basamento				
Cornici	Muratura		1505-y60r	Buono
Cornicione				
Infissi	Pvc		Marrone	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Marrone Scuro	Buono
Parapetto	Muratura		Tortora/Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 33 Identificativo edificio 33M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2020-y30r	Pessimo
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco/Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza di controinfisso non è omogenea.

Il colore degli infissi non è omogeneo.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 34 | Identificativo edificio 34M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2020-y30r	Pessimo
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco/Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso non è omogenea.

Il colore degli infissi non è omogeneo.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 35 | Identificativo edificio 35M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone Medio	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro		Grigio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La soletta dei balconi risulta visibilmente fortemente danneggiata.

La presenza di controinfisso e materiale di infisso non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 36 | Identificativo edificio 36M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Mattoni a faccia vista		1015-y20r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/nero	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Verde/Marrone	Discreto
Parapetto	Ferro		Bianco/Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso ed il colore del sistema oscurante non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 37 | Identificativo edificio 37M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Mattoni a faccia vista	0500-n - Marrone	Discreto
Basamento	Travertino		Chiaro	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone/Bianco	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 38 Identificativo edificio 38M Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Terziario
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1040-y30r 1070-y80r	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Saracinesca	Metallo	Grigio	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 39 | Identificativo edificio 39M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bianco	Discreto
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Marrone	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente una recizione di confine nero - Degradato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 40 | Identificativo edificio 40M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone/Bianco	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Discreto
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Marrone	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente una recizione in muratura - Bianco Degradato.

La presenza del controinfisso non è omogenea.

Il colore ed i materiali degli infissi non sono omogenei.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 41 | Identificativo edificio 41M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0603-y40r 2040-y10r	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Pvc	Alluminio	Bianco/Bronzo	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco/Bronzo	Mediocre
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente una recizione di confine bianco/Giallo - Degradato.

La presenza di sistema schermante, tipologia colore e materiale degli infissi non è omogena

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 42 | Identificativo edificio 42M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		3020-g60y	Buono
Basamento	Intonaco		4502-r	Buono
Cornici	Tinteggiatura		0300-n	
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco/Marrone	Buono
Controinfisso	Alluminio		Bronzo/Bianco	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Marrone Chiaro	Buono
Parapetto	Ferro		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza, tipologia, colore e materiale del sistema oscurante, infissi e controinfissi non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 43 | Identificativo edificio 43M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0520-y50r 0502-y	Mediocre
Basamento	Pietra		4502-e	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 44 | Identificativo edificio 44M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		2030-y 0515-g90y	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza di controinfisso non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 45 | Identificativo edificio 45M | Data: 16/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-b20g 2005-y10r	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Blu/Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Bianco	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso non è omogenea.

Il colore ed il materiale degli infissi non è omogeneo.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 46 | Identificativo edificio 46M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y20r	Buono
Basamento	Tinteggiatura		1515-y20r	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bronzo	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bronzo	Buono
Parapetto	Cemento		1515-y20r	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presenza di tettoia in ferro e recinzione con parapetto in cemento 1002-g50y prospicente il marciapiede.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 47 | Identificativo edificio 47m | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0500-n	Discreto
Basamento	Tinteggiatura		0500-n	Discreto
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Bronzo/marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bronzo	Buono
Parapetto	Cemento		Bianco	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Nel piano superiore è presente una terrazza coperta con tendaggi in stoffa a righe bianco e rosa.

I colori ed i materiali degli infissi non sono omogenei.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 48 | Identificativo edificio 48m | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		0505-y30r 0502-y	Pessimo
Basamento	Travertino			Pessimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco	Pessimo
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bronzo	Buono
Parapetto	Ferro		Grigio	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 49 | Identificativo edificio 49M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1015-y20r	Buono
Basamento	Intonaco		4502-r (zoccolo)	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Pvc		Marrone	
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Arancio	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso ed il materiale del sistema oscurante non è omogenea.

Al piano terra (commerciale) gli infissi sono di colore nero.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 50 | Identificativo edificio 50M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Tinteggiatura	2020-g90y	Buono
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	Buono
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianca	Buono
Parapetto	Ferro e Cemento		Bianco/giallo	Buono
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presente un cortile chiuso con muretto in cemento rivestito in marmo e ringhiera in ferro nera.

Presente un gazebo in ferro battuto nero con copertura telata bianca. Cancellate alte in nero su strada

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 51 | Identificativo edificio 51M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Giallo	Buono
Basamento	Tinteggiatura	0502-g50y	Buono
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Bianco	Buono
Controinfisso			
Sistema oscurante	Persiana	Bianco	Buono
Parapetto	Ferro	Nero	Buono
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Presente a piano terra un Ristorante fronte strada vetrato.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 52 | Identificativo edificio 52M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y20r	Discreto
Basamento	Travertino		Chiaro	Mediocre
Cornici				
Cornicione	Cemento		Bianco	Mediocre
Infissi	Legno		Legno	Buono
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente un'attività commerciale con gazebo in legno e copertuna in tendaggio bianco.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 53 | Identificativo edificio 53M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1515-y20r	Buono
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Marrone	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Rosa	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso non è omogenea.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 54 | Identificativo edificio 54M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	Bianca/Giallo/1502-g50y	Discreto
Basamento	Pietra		Bianco/1502-g50y	Mediocre
Cornici				
Cornicione	Cemento/Ferro		Bianco/Nero	Mediocre
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo/Bianco	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Rosa	Mediocre
Parapetto	Cemento/Ferro		Bianco/nero	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza e il colore del controinfisso ed i materiali del sistema oscurante non sono omogeni.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 55 | Identificativo edificio 55M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0505-Y/Giallo/1502-g50y	Discreto
Basamento	Pietra		Bianco/Grigio	Mediocre
Cornici				
Cornicione	Cemento		1502-g50y	Mediocre
Infissi	Legno		Legno	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco/Rosa	Mediocre
Parapetto	Cemento/Ferro		Bianco/nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La presenza del controinfisso ed i colori e materiali del sistema oscurante non sono omogeni.

A livello zero è presente una struttura commerciale in alluminio e vetro.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 56 | Identificativo edificio 56M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Terziario
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	Grigio/1015-y70r	Mediocre
Basamento	Tinteggiatura		1015-y70r	Mediocre
Cornici				
Cornicione				Mediocre
Infissi	Alluminio		Nero	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presenza di scala esterna in facciata.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 57 | Identificativo edificio 57M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Magazzino
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		Pessimo
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Metallo		
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Murales in facciata, Saracinesca grigia a chiusura dell'unico ingresso.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 58 | Identificativo edificio 58M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y20r	Pessimo
Basamento	Tinteggiatura		1020-y20r	Pessimo
Cornici				
Cornicione	Ferro		Nero	Pessimo
Infissi	Alluminio		Bianco/Bronzo	Discreto
Controinfisso	Alluminio		Bronzo/Bianco	Mediocre
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bronzo	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

La tipologia ed i materiali di infissi, controinfissi e sistema oscurante non è omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 59 | Identificativo edificio 59M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2005-g40y/1010-y20r	Mediocre
Basamento	Tinteggiatura	Mattoni/2005-g40y	Mediocre
Cornici			
Cornicione	Mattoni	Marrone	Discreto
Infissi	Alluminio	Bronzo/Bianco	Discreto
Controinfisso	Alluminio	Bronzo	Mediocre
Sistema oscurante	Tapparella Pvc	Bianco	Mediocre
Parapetto	Ferro/Mattoni	Marrone	Discreto
Elementi decorativi	Parapetti in mattoni		Discreto

NOTE GENERALI

La presenza di controinfisso ed il materiale degli infissi e del sistema oscurante non è omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 60 Identificativo edificio 60M Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1010-y20r	Mediocre
Basamento	Tinteggiatura		1010-y20r	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Alluminio		Bianco	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Verde/Celeste	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

A piano terra è presente dehors in legno lungo tutta la facciata

La presenza del controinfisso, la tipologia ed il colore del sistema oscurante non è omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 61 Identificativo edificio 61M Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		1020-y20r / 4010-y10r	Ottimo
Basamento	Tinteggiatura		1020-y20r	Ottimo
Cornici				
Cornicione	Cemento		4010-y10r	Ottimo
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso	Pvc		Legno/Bronzo	Buono
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Ocra/Rosa	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Mediocre
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Presenza di tendaggi schermanti. Presenza di superfetazioni sui balconi

La presenza ed il materiale del controinfisso non è omogenea

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 62 | Identificativo edificio 62M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	Bianca/Verde/Marrone	Pessimo
Basamento	Travertino		Beige	Discreto
Cornici				
Cornicione	Cemento		Bianco	Pessimo
Infissi	Legno		Marrone	Mediocre
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Verdi	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Il materiale ed il colore di infissi e sistema oscurante non è omogeneo

La presenza, il materiale ed il colore del controinfisso non è omogeneo

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 63 | Identificativo edificio 63M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	Bianco/Giallo	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Pessimo
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco/Marrone	Discreto
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Discreto
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Celeste	Discreto
Parapetto	Ferro		Nero	Discreto
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Al piano terra è presente un Dehors in legno lungo tutta la facciata.

Il controinfisso è presente solo al quarto piano.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 64 | Identificativo edificio 64M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Tinteggiatura	Rosso/Bianco	Mediocre
Basamento	Travertino		Chiaro	Mediocre
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Bronzo/Bianco	Discreto
Controinfisso	Alluminio		Bronzo	Discreto
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Verde	Mediocre
Parapetto	Ferro		Nero	Pessimo
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

il Colore e materiale degli infissi non è omogeneo.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 65 Identificativo edificio 65M Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	2030-y10r /1015-y20r/0502-y	Buono
Basamento	Pietra		Mediocre
Cornici			
Cornicione			
Infissi			
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

La facciata fronte mare è cieca.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 66 Identificativo edificio 66M Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1967/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Scolastico
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1515-g80y 0510-y20r	Discreto
Basamento	Tinteggiatura	1030-y	Discreto
Cornici			
Cornicione	Metallo	Nero	Discreto
Infissi	Alluminio	Bianco	Discreto
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

E' presente una Scala esterna di colore grigio 2002-y.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche

Scheda di rilevamento n. 67 | Identificativo edificio 67M | Data: 23/03/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Post 2010

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	1005-y40r 2010-y30r	Ottimo
Basamento	Pietra	2010-y30r	Ottimo
Cornici	Muratura	1005-y40r	Ottimo
Cornicione	Muratura	Tortora	Ottimo
Infissi	Alluminio	Bianco	Ottimo
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio	Ottimo
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Hotel - Ristorante - Spa | Best Western "Perla del Porto"



Schede S2 - Catanzaro Lido
Stato di Progetto

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 1 | Identificativo edificio IM | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ016	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ016	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 2 | Identificativo edificio 2M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ013 - RCZ016 - RCZ023	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 3 | Identificativo edificio 3M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010 - RCZ025	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 4 | Identificativo edificio 4M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967



CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010 - RCZ025	
Basamento	Travertino		RCZ25	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Strisce		RCZ007- RCZ008 - RCZ013	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 5 | Identificativo edificio SM | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010 - RCZ031	
Basamento	Intonaco		RCZ031	
Cornici				
Cornicione			RCZ031	
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7073	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 6 | Identificativo edificio 6M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Magazzino
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ031	
Basamento	Intonaco		RCZ031	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Saracinesca	Metallo	Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 7 | Identificativo edificio 7M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		Marrone Scuro	
Basamento	Piastrelle		Crema/Marrone Scuro	
Cornici	Intonaco		RCZ003	
Cornicione			RCZ003	
Infissi	Legno		Marrone Scuro	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 8 Identificativo edificio 8m Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ048	
Basamento				
Cornici	Intonaco		RCZ003	
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Recinzione		RCZ048	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 9 | Identificativo edificio 8M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ013 - RCZ023	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione			RCZ013	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Muratura		Bianco RAL 9010/RCZ013	
Elementi decorativi	Disegno facciata		RCZ008 - RCZ010 - RCZ016 - RCZ031	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 10 | Identificativo edificio 10M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle		2020-y30r 5020-y60r	
Basamento	Piastrelle		2020-y30r	
Cornici	Struttura e Sotto balconi		RCZ001	
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	
Controinfisso	Alluminio		Grigio Antracite RAL 7036	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio Antracite RAL 7036	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7036	
Elementi decorativi			RCZ008 - RCZ025	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 11 | Identificativo edificio 11M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ043 - RCZ045	
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 12 | Identificativo edificio 12M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ008 - RCZ010 - RCZ013 - RCZ016	
Basamento	Travertino		RCZ013	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Scuro	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Muratura		Bianco RAL 9010/RCZ001	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

In ordine, dal basso verso l'alto: RCZ013 - RCZ016 - RCZ010 - RCZ008

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 13 | Identificativo edificio 13M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ056	
Basamento	Intonaco		RCZ056	
Cornici	Intonaco		RCZ001	
Cornicione	Intonaco		RCZ001	
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 14 | Identificativo edificio 14M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ025	
Basamento	Pietra	RCZ001	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio Antracite RAL 7037	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 15 | Identificativo edificio 15M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ044 - RCZ043 - RCZ039 - RCZ047 - RCZ046 - RCZ045	
Basamento				
Cornici			RCZ005	
Cornicione			RCZ005	
Infissi	Legno		Marrone/Bianco	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Muratura		Bianco RAL 9010/RCZ005	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

In ordine, dal basso verso l'alto: RCZ044 - RCZ043 - RCZ039 - RCZ047 - RCZ046 - RCZ045

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 16 | Identificativo edificio 16M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ047	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Muratura		RCZ043	
Elementi decorativi	Sotto balconi		RCZ043	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 17 | Identificativo edificio 17M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010	
Basamento	Intonaco		RCZ003	
Cornici				
Cornicione	Muratura		RCZ010	
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 18 | Identificativo edificio 18M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	0500-N/ RCZ023 - RCZ013	
Basamento	Piastrelle		0907-y50r	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Strisce e decorazioni RCZ008 - RCZ016

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 19 | Identificativo edificio 19M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ025	
Basamento	Intonaco		RCZ007	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Marrone Medio	
Controinfisso	Alluminio		Grigio Chiaro RAL 7035	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio Chiaro RAL 7035	
Parapetto	Ferro/Muratura		Grigio Chiaro RAL 7035/RCZ007	
Elementi decorativi	Sotto balcone		RCZ007	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 20 | Identificativo edificio 20M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	In Disuso
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Intonaco		RCZ054	
Basamento	Intonaco		RCZ001	
Cornici			RCZ001	
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 21 | Identificativo edificio 21M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ008	
Basamento	Intonaco	RCZ001	
Cornici		RCZ001	
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Grigio Antracite RAL 7037	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 22 | Identificativo edificio 22M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Associazione/Demanio
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ051	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici			RCZ001	
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Legno		Marrone	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto				
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 23 | Identificativo edificio 23M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ025	
Basamento	Intonaco	RCZ001	
Cornici		RCZ001	
Cornicione		RCZ001	
Infissi	Alluminio	Grigio Antracite RAL 7037	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 24 | Identificativo edificio 24M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ008 - RCZ016	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione			RCZ013	
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 25 | Identificativo edificio 25M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	Mediocre
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Muratura		RCZ008	
Elementi decorativi			RCZ016	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 26 | Identificativo edificio 26M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ001 - RCZ054	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 27 | Identificativo edificio 27M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	
Basamento	Pietra		Giallo Chiaro/Scuro	
Cornici	Intonaco		RCZ003	
Cornicione	Intonaco		RCZ003	
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 28 | Identificativo edificio 28M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Pietra		Grigio	
Basamento	Laterizio		Marrone (zoccolo)	
Cornici	Intonaco		RCZ003	
Cornicione	Intonaco		RCZ003	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 29 | Identificativo edificio 29M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ008	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici			RCZ001	
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Pvc		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Mosaico		Bianco RAL 9010/RCZ001	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 30 | Identificativo edificio 30M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ045 - RCZ048	
Basamento	Pietra		Scuro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 31 | Identificativo edificio 31M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ043 - RCZ045 - RCZ047	
Basamento	Intonaco		RCZ043 - RCZ045 - RCZ047	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 32 | Identificativo edificio 32M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010	
Basamento				
Cornici	Muratura		RCZ001	
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Pvc		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Legno	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Muratura		RCZ001	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 33 | Identificativo edificio 33M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ011 - RCZ025	
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 34 | Identificativo edificio 34M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ011 - RCZ025	
Basamento				
Cornici				
Cornicione			RCZ025	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 35 | Identificativo edificio 35M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ011	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Marrone Medio	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balconi		RCZ011	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 36 | Identificativo edificio 36M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Mattoni a faccia vista		1015-y20r	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici			RCZ013	
Cornicione			RCZ013	
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sottobalcone		RCZ013	

NOTE GENERALI

Città di Catanzaro
Piano del Colore e arredo urbano

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 37 | Identificativo edificio 37M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Mattoni a faccia vista	RCZ001 - Marrone	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici			RCZ001	
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 38 | Identificativo edificio 38M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Terziario
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ016	
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Saracinesca	Metallo	Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto				
Elementi decorativi	Arredo urbano in cemento		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 39 | Identificativo edificio 39M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ001 - RCZ047	
Basamento				
Cornici				
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi	Arredo urbano in cemento		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 40 | Identificativo edificio 40M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ001	
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi	Arredo urbano in cemento		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 41 | Identificativo edificio 41M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ045 - RCZ048	
Basamento				
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Pvc	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Arredo urbano in cemento		RCZ001	

NOTE GENERALI

Recinzione: RCZ048

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 42 | Identificativo edificio 42M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Schiera
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ025 - RCZ051 - RCZ054	
Basamento	Intonaco		RCZ001	
Cornici	Tinteggiatura		RCZ001	
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 43 | Identificativo edificio 43M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ010 - RCZ013	
Basamento	Pietra		4502-e	
Cornici				
Cornicione				
Infissi				
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 44 | Identificativo edificio 44M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ025	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 45 | Identificativo edificio 45M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Via Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ001 - RCZ016	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 46 | Identificativo edificio 46M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ043	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ043	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Cemento		RCZ043	
Elementi decorativi	Muretto esterno		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 47 | Identificativo edificio 47m | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ051	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ051	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Cemento		RCZ051	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 48 | Identificativo edificio 48m | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ025	
Basamento	Travertino			
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 49 | Identificativo edificio 49M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ048	
Basamento	Intonaco		RCZ001	
Cornici			RCZ001	
Cornicione			RCZ001	
Infissi	Pvc		Grigio Chiaro RAL 7035	
Controinfisso	Alluminio		Grigio Chiaro RAL 7035	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Grigio Chiaro RAL 7035	
Parapetto	Ferro		Grigio Chiaro RAL 7035	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Al piano terra (commerciale) gli infissi sono di colore Grigio Chiaro RAL 7035.

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 50 | Identificativo edificio 50M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Tinteggiatura	RCZ056	
Basamento	Travertino		Chiaro (zoccolo)	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro e Cemento		Bianco RAL 9010/RCZ056	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 51 | Identificativo edificio 51M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI

Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1986/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico



CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Giallo	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ001	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso			
Sistema oscurante	Persiana	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro	Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 52 | Identificativo edificio 52M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ043 - RCZ045 - RCZ047	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione	Cemento		RCZ043	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 53 | Identificativo edificio 53M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ044	
Basamento				
Cornici			RCZ001	
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balcone		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 54 | Identificativo edificio 54M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	RCZ001 - RCZ023/giallo	
Basamento	Pietra		Bianco RAL 9010/RCZ001	
Cornici				
Cornicione	Cemento/Ferro		RCZ023/Bianco RAL 9010	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Cemento/Ferro		RCZ001/Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 55 | Identificativo edificio 55M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1900/1957

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	RCZ001 - RCZ023/Giallo	
Basamento	Pietra		Bianco RAL 9010/Grigio	
Cornici				
Cornicione	Cemento		RCZ023	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Cemento/Ferro		RCZ001/Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 56 | Identificativo edificio 56M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Terziario
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	Grigio Antracite RAL 7037/RCZ054	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ054	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio		Grigio Antracite RAL 7037	
Controinfisso				
Sistema oscurante				
Parapetto	Ferro		Grigio Antracite RAL 7037	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 57 | Identificativo edificio 57M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Magazzino
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	1
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Monocromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ054	
Basamento	Tinteggiatura	RCZ054	
Cornici			
Cornicione			
Infissi	Metallo	Bianco RAL 9010	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 58 | Identificativo edificio 58M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ001 - RCZ016	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ016	
Cornici				
Cornicione	Ferro		Bianco RAL 9010	
Infissi	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Persiana	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Struttura		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 59 | Identificativo edificio 59M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1986

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	3
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ001 - RCZ008	
Basamento	Tinteggiatura	Mattoni/RCZ001	
Cornici			
Cornicione	Mattoni	Marrone	
Infissi	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro/Mattoni	Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Parapetti in mattoni/struttura	Marrone/RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 60 | Identificativo edificio 60M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ025	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ025	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 61 | Identificativo edificio 61M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		RCZ007 - RCZ024	
Basamento	Tinteggiatura		RCZ007	
Cornici				
Cornicione	Cemento		RCZ007	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Pvc		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balcone		RCZ007	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 62 | Identificativo edificio 62M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	7
Stato di conservazione	Pessimo
Tipologia cromatica	Tricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	RCZ001/Verde/Marrone	
Basamento	Travertino		Beige	
Cornici				
Cornicione	Cemento		RCZ001	
Infissi	Legno		Bianco RAL 9010	
Controinfisso				
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi				

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 63 | Identificativo edificio 63M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale/Commerciale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	5
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	Piastrelle	RCZ001/Giallo	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Legno	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balconi		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 64 | Identificativo edificio 64M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	6
Stato di conservazione	Discreto
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale		Colore	Stato del colore
Finitura	Piastrelle	Tinteggiatura	Rosso/RCZ001	
Basamento	Travertino		Chiaro	
Cornici				
Cornicione				
Infissi	Alluminio	Legno	Bianco RAL 9010	
Controinfisso	Alluminio		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante	Tapparella	Pvc	Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro		Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balconi		RCZ001	

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 65 | Identificativo edificio 65M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1957/1967

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Residenziale
Tipologia	In Linea
N. piani fuori terra	8
Stato di conservazione	Buono
Tipologia cromatica	Quadricromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore RCZ045 - RCZ003 / RCZ036 - RCZ044 - RCZ043 - RCZ039 - RCZ047 - RCZ046	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura		
Basamento	Pietra		
Cornici		RCZ001	
Cornicione		RCZ001	
Infissi		Bianco RAL 9010	
Controinfisso		Bianco RAL 9010	
Sistema oscurante		Bianco RAL 9010	
Parapetto	Ferro	Bianco RAL 9010	
Elementi decorativi	Sotto balconi	RCZ001	

NOTE GENERALI

In ordine, dal basso verso l'alto: RCZ036 - RCZ044 - RCZ039 - RCZ047 - RCZ046 - RCZ045 - RCZ003

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 66 | Identificativo edificio 66M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: 1967/1995

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Scolastico
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	2
Stato di conservazione	Mediocre
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ036 - RCZ043 - RCZ045	
Basamento	Tinteggiatura		
Cornici			
Cornicione	Metallo	Bianco RAL 9010	
Infissi	Alluminio	Bianco RAL 9010	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto			
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Scheda di raffronto e delle caratteristiche cromatiche
STATO DI PROGETTO

Scheda di rilevamento n. 67 | Identificativo edificio 67M | Data: 19/07/2018

DATI INDIVIDUATIVI



Localizzazione

Via/Piazza: Lungomare

Centro Storico ☐ Marina ☑

Epoca di costruzione

Anno/epoca: Post 2010

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Destinazione d'uso	Commerciale
Tipologia	Isolata
N. piani fuori terra	4
Stato di conservazione	Ottimo
Tipologia cromatica	Bicromatico

CARATTERISTICHE CROMATICHE ESTERNE

Elemento	Materiale	Colore	Stato del colore
Finitura	Tinteggiatura	RCZ005 - RCZ006	
Basamento	Pietra	RCZ005	
Cornici	Muratura	RCZ005	
Cornicione	Muratura	RCZ005	
Infissi	Alluminio	Grigio Chiaro RAL 7035	
Controinfisso			
Sistema oscurante			
Parapetto	Ferro	Grigio Chiaro RAL 7035	
Elementi decorativi			

NOTE GENERALI

Hotel - Ristorante - Spa | Best Western "Perla del Porto"



Simulazione grafica edifici CZ Lido
cartella colori

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE, Cod. RCZ0..

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

R CZ051
S 2060-Y20R

R CZ054
S 4050-Y80R

R CZ056
S 5030-Y90R

R CZ031
S 3010-B10G

R CZ023
S 2010-B

R CZ024
S 3010-B

R CZ013
S 3030-B

R CZ025
S 3020-B

R CZ016
S 2020-B

R CZ011
S 1515-R80B

R CZ010
S 1510-R80B

R CZ007
S 0510-R70B

R CZ008
S 1010-R90B

R CZ036
S 3040-B20G

R CZ044
S 2050-B40G

R CZ043
S 1050-B30G

R CZ039
S 2020-B30G

R CZ047
S 1515-B50G

R CZ046
S 0515-B50G

R CZ045
S 0515-B50G

R CZ048
S 2010-B50G

R CZ005
S 1002-G

R CZ006
S 2002-G

R CZ001
S 0500-N

R CZ003
S 1000-N

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI INFISSI, Cod. RAL

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7037

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI OPERE IN FERRO, Cod. RAL

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 1M - 2M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





R CZ016 RAL 9010



R CZ013
R CZ016
R CZ023
RAL 9010
RAL 7037

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 3M - 4M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





RAL 9010

RAL 7037

R CZ025

R CZ010



R CZ025

R CZ010

R CZ013

R CZ008

R CZ007

RAL 9010

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 5/6M - 7M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

RAL 7037

R CZ031

R CZ010

RAL 9010

R CZ003

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 8M - 9M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ048

R CZ003



RAL 9010

R CZ023

R CZ013

R CZ031

R CZ016

R CZ010

R CZ008

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 10M - 11M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







RAL 7036

R CZ025

R CZ008

R CZ001

RAL 9010

R CZ045

R CZ043

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 12M - 13M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010
R CZ001
R CZ008
R CZ010
R CZ016
R CZ013



RAL 9010
R CZ001
R CZ056

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 14M - 15M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 7037

R CZ025

R CZ001

R CZ044

R CZ043

R CZ039

R CZ047

R CZ046

R CZ045

R CZ005

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 16M - 17M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ047

R CZ043



RAL 9010

R CZ010

R CZ003

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 18M - 19M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ023

R CZ013

R CZ016

R CZ008

RAL 7035

R CZ007

R CZ025

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 20M - 21M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ054

R CZ001



RAL 7037

R CZ008

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 22M - 23M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ051

R CZ001



RAL 7037

R CZ025

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 24/25M - 26M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ008

R CZ016



RAL 9010

R CZ054

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 27M - 28M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

RAL 7037

R CZ003



RAL 9010

RAL 7037

R CZ003

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 29M - 30M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ008

R CZ001



RAL 9010

R CZ045

R CZ048

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 31M - 32M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





RAL 9010

R CZ045

R CZ047

R CZ043



RAL 9010

R CZ010

R CZ001

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 33/34M - 35M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010
R CZ025
R CZ011

RAL 9010
R CZ007
R CZ025
R CZ011



RAL 9010
R CZ007
R CZ011

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 36M - 37M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ013

RAL 9010

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 38M - 39M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ001

R CZ016



RAL 9010

RAL 7037

R CZ047

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 40M - 41M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

RAL 7037

R CZ001



RAL 9010

R CZ045

R CZ048

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 42M - 43M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

R CZ025
R CZ054
R CZ051
R CZ001

RAL 9010
R CZ013
R CZ010

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 44M - 45M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ025

R CZ007

RAL 9010

R CZ016

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 46M - 47M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





RAL 9010

R CZ043

R CZ001



RAL 9010

R CZ051

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 48M - 49M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





RAL 9010

R CZ025

R CZ007



RAL 7035

R CZ048

R CZ001

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 50M - 51M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ056

RAL 9010

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 52M - 53M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano





RAL 9010

R CZ043

R CZ045

R CZ047



RAL 9010

R CZ044

R CZ001

Stato di Progetto

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 54M - 55M

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ023

R CZ001

RAL 9010

R CZ023

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 56M - 57M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 7037

R CZ054

RAL 9010

R CZ054

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 58M - 59M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ016

R CZ001



RAL 9010

R CZ008

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 60M - 61M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Stato di Progetto



RAL 9010

R CZ025

R CZ007



RAL 9010

R CZ024

R CZ007

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 62M - 63M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ001

RAL 9010

R CZ001

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 64M - 65M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ001

RAL 9010

R CZ001

R CZ036

R CZ044

R CZ039

R CZ047

R CZ046

R CZ045

R CZ003

Piano del Colore. Catanzaro Lido
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 66M - 67M

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano







Stato di Progetto

RAL 9010

R CZ036

R CZ043

R CZ045

RAL 7035

R CZ005

R CZ006



Planimetria generale CZ Lido
Numerazione edifici

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

LEGENDA

- GIALLO - 1900 1957
- ROSSO- 1957 1967
- BLU - 1967 1986
- VERDE 1986 1995

ARCHITECTURAL DESIGNER/ PROGETTISTA ARCHITETTONICO

STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan

Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano
tel. +39 0229403045
e-mail: info@studiorotella.com
web : studiorotella.com

Piano Colore Catanzaro Lido
Numerazione edifici rilevati

TAV 1



LEGENDA

- GIALLO - 1900 1957
- ROSSO- 1957 1967
- BLU - 1967 1986
- VERDE 1986 1995

ARCHITECTURAL DESIGNER/ PROGETTISTA ARCHITETTONICO

STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan

Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano
tel. +39 02/58430345
e-mail: info@studiorotella.com
web : studiorotella.com

Piano Colore Catanzaro Lido
Numerazione edifici rilevati

TAV 2



LEGENDA

- GIALLO - 1900 1957
- ROSSO- 1957 1967
- BLU - 1967 1986
- VERDE 1986 1995

ARCHITECTURAL DESIGNER/PROGETTISTA ARCHITETTONICO

STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan

Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano
tel. +39 0229430345
e-mail: info@studiorotella.com
web : studiorotella.com

Piano Colore Catanzaro Lido
Numerazione edifici rilevati

TAV 3



Planimetria generale CZ
Zone Omogenee

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano



VEDERE ALLEGATO 1:10.000

- Zona Lungomare - Catanzaro Lido
- 1 Zona Catanzaro Lido
- 2 Zona Fortuna/Corvo/Aranceto
- 4 Zona Santa Maria/Via Lucrezia della Valle/Barone
- 5 Zona Viale De Filippis/Mater Domini
- 3 Zona Germaneto
- 6 Zona Centro Storico
- Zona Corso Mazzini/Centro Storico
- 8 Zona Catanzaro Centro
- 9 Zona Catanzaro Nord
- 7 Zona Siano/Cava
- 10 Zona con Tessuto Diradato

ARCHITECTURAL DESIGNER/PROGETTISTA ARCHITETTONICO
STUDIO ROTELLA
architecture&designmilan
Corso Buenos Aires 23- 20124 Milano

Piano Colore Catanzaro
Zone Omogenee

TAV 1



Cartella colori Zone Omogenee Catanzaro

STUDIO
ROTELLA
architettura&designmilano

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE, Cod. RCZ0..
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 2-3-4-5-7-8-9-10

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

R CZ062
S 0505-Y10R

R CZ075
S 2005-Y40R

R CZ088
S 2010-Y30R

R CZ092
S 1505-Y20R

R CZ073
S 1005-Y40R

R CZ112
S 2005-R

R CZ070
S 0804-Y50R

R CZ115
S 1502-Y50R

R CZ083
S 1010-Y30R

R CZ111
S 1502-R

R CZ063
S 0603-Y20R

R CZ122
S 2502-Y

R CZ084
S 0907-Y30R

R CZ067
S 1002-G50Y

R CZ123
S 3502-Y

R CZ086
S 1505-Y30R

R CZ064
S 1002-Y

R CZ121
S 2002-Y50R

R CZ105
S 0500-N

R CZ120
S 2002-Y50R

R CZ079
S 4010-Y50R

R CZ061
S 0502-G50Y

R CZ068
S 1000-N

R CZ102
S 3005-Y20R

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 2-3-4-5-7-8-9-10

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

S 0500-N

S 1000-N

S 1500-N

S 2500-N

S 0502-Y

S 1002-Y

S 1005-G50Y

S 2005-G50Y

S 1005-G80Y

S 0010-Y10R

S 0010-Y20R

S 0020-Y

S 2010-Y20R

S 3010-Y

S 1010-B10G

S 1010-B70G

S 2010-B50G

S 0510-B90G

S 2010-G10Y

S 2010-G50Y

S 2010-G70Y

S 3010-G10Y

S 3010-G50Y

S 1502-B

S 2010-B

S 1515-R80B

S 0510-R70B

S 1010-R60B

S 2005-Y50R

S 1002-Y

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE, Cod. RCZ0..
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 6

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

R CZ062
S 0505-Y10R

R CZ075
S 2005-Y40R

R CZ088
S 2010-Y30R

R CZ092
S 1505-Y20R

R CZ073
S 1005-Y40R

R CZ112
S 2005-R

R CZ070
S 0804-Y50R

R CZ115
S 1502-Y50R

R CZ083
S 1010-Y30R

R CZ111
S 1502-R

R CZ063
S 0603-Y20R

R CZ122
S 2502-Y

R CZ084
S 0907-Y30R

R CZ067
S 1002-G50Y

R CZ123
S 3502-Y

R CZ086
S 1505-Y30R

R CZ064
S 1002-Y

R CZ121
S 2002-Y50R

R CZ105
S 0500-N

R CZ120
S 2002-Y50R

R CZ079
S 4010-Y50R

R CZ061
S 0502-G50Y

R CZ068
S 1000-N

R CZ102
S 3005-Y20R

Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI INFISSI, Cod. RAL
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 2-3-4-5-6-7-8-9-10

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano



Piano del Colore. Catanzaro
CARTELLA COLORI OPERE IN FERRO, Cod. RAL
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE



Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE, Cod. RCZ0..
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 1

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

R CZ051
S 2060-Y20R

R CZ054
S 4050-Y80R

R CZ056
S 5030-Y90R

R CZ031
S 3010-B10G

R CZ023
S 2010-B

R CZ024
S 3010-B

R CZ013
S 3030-B

R CZ025
S 3020-B

R CZ016
S 2020-B

R CZ011
S 1515-R80B

R CZ010
S 1510-R80B

R CZ007
S 0510-R70B

R CZ008
S 1010-R90B

R CZ036
S 3040-B20G

R CZ044
S 2050-B40G

R CZ043
S 1050-B30G

R CZ039
S 2020-B30G

R CZ047
S 1515-B50G

R CZ046
S 0515-B50G

R CZ045
S 0515-B50G

R CZ048
S 2010-B50G

R CZ005
S 1002-G

R CZ006
S 2002-G

R CZ001
S 0500-N

R CZ003
S 1000-N

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI NCS FACCIATE ESTERNE
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 1

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

S 0500-N

S 1000-N

S 1500-N

S 2500-N

S 0502-Y

S 1002-Y

S 2010-Y20R

S 3010-Y

S 0510-B90G

S 1502-B

S 2010-B

S 1515-R80B

S 0510-R70B

S 1010-R60B

S 2005-Y50R

S 1002-Y

S 0010-Y10R

S 0010-Y20R

S 0020-Y

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI INFISSI, Cod. RAL
RIFERIMENTO ZONE OMOGENEE, ZONA 1

STUDIO ROTELLA
architettura&designmilano

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7037

Piano del Colore. Catanzaro Lido
CARTELLA COLORI OPERE IN FERRO, Cod. RAL

RAL 9010 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037